


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNK7 S4176686	Erstzulassung	21.08.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	RÜD-V2726	Laufleistung	11 850 km
Modell	CORSA F EDITION 1.2 TURBO S/S 74KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich
------------	-------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✓
-----------------	---

Reifen





Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm







Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

4		Bauteil	Dach	5		Bauteil	Antenne
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Delle			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-


DEKRA Automotive Solutions

6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Polieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Rechts	Beschreibung	Polieren	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Dachholm																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Polieren																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Polieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten links	Beschreibung	Polieren	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Polieren																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Polieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Polieren	Anmerkungen	-	11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Polieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Polieren	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Polieren																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Polieren																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordmappe komplett</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordmappe komplett	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Teppichboden</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Teppichboden	Position	Vorne links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Bordmappe komplett																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Teppichboden																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Innenreinigung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Innenreinigung	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-											
Bauteil	Innenreinigung																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.632,72€
---------------------	------------------