

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):

Wh/km

km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovationen ausgestattet:

Elektrische Reichweite:

Ja

e1 08 29
- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovationen:
- 3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen:

1.20 g/km

0.90 g/km
- 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):
- 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):
4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ - Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	420 g/km	18.5 l/100 km
Mittel	226 g/km	10.0 l/100 km
Hoch	197 g/km	8.7 l/100 km
Höchstwert	201 g/km	8.9 l/100 km
Kombiniert	234 g/km	10.3 l/100 km
Gewichtet, Kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge:

5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:

Stromverbrauch:

Wh/km

km

km

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite innerorts:

Wh/km

km

Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge:

Stromverbrauch (EC AC gewichtet):

Wh/km

km

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite innerorts (EAER Stadt):

5.2.

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Anmerkungen:

#NO 5:4533#NO 35:V:235/40 ZR19 (92Y) - (96V) XL#8.5Jx19/ET52#H:295/35 ZR20 (101Y) - (105Y) XL#11.5Jx20/ET67 nicht in Verbind.m Keramik-Bremssystem (PCCB)#V:235/40 R19 92V - 96V XL M-S#8.5Jx19/ET52#H:295/35 R20 101V - 105V XL M-S#11Jx20/ET66 nicht in Verbind.m Keramik-Bremssystem (PCCB)#V:245/35 ZR20 (91Y) - (95Y) XL#8.5Jx20/ET53#H:305/30 ZR21 (100Y) - (104Y) XL#11.5Jx21/ET67#V:245/35 ZR20 (91Y) - (95Y) XL#8.5Jx20/ET50#H:305/30 ZR21 (100Y) - (104Y) XL#11.5Jx21/ET67#V:245/35 R20 91V - 95V XL M-S#8.5Jx20/ET53#H:295/30 R21 98V - 102V XL M-S#11Jx21/ET66#

0583ALE 00011 Vermerke des Herstellers

1160010 Für dieses Fahrzeug wurde auch eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer GK197068 erstellt

Seite 4

Übereinstimmungbescheinigung

gültig für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Heinz Alexy (Leiter Kundenauftragssteuerung) bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: Porsche

0.2. Typ: 992

Variante: CA12

Version: 3410000

0.2.1. Handelsbezeichnung: 911 Carrera

0.2.3. Kennungen: IP-AP992002B00AT00-WP0-1

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: AT-99200DKC400ZZ01-WP0-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: 1-POR-9921162230106-0001

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: RL-992002AT180ZZ01-WP0-1

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: EV-N1_06T992020-WP0-1

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: M1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmennamen und Anschrift des Herstellers: Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der linken od.rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Unter dem rechten Vordersitz

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WP0ZZZ99ZNS201185

Herstellungsdatum des Fahrzeuges: 21.02.2022

mit dem in der am 06.12.2021 erteilten Genehmigung e13*2007/46*0992*13 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische Einheiten** für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische Einheiten** für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.



Stuttgart-Zuffenhausen 21.02.2022 (Ort) (Datum)

(Unterschrift)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2
und der Räder: 4
3. Angedrehte Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1. Achse 2
3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs: Nicht automatisiert

Hauptabmessungen
4. Radstand: 2450 mm
4.1. Achsabstände: 1-2: 2450 mm
5. Länge: 4519 mm
6. Breite: 1852 mm
7. Höhe: 1298 mm

Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1580 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1625 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen: 1960 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1960 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 835 kg
2. 1240 kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 2
18. Technisch zulässige maximale Anhängenmasse des Zugfahrzeugs mit: 18.1. Deichselanhänger: kg
18.3. Zentralachsanhänger: kg
18.4. Ungebremsen Anhänger: kg
19. Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt: kg

Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Dr. Ing. h.c. F. Porsche
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DKC
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
23.1. Kategorie des Hybrid(elektro)fahrzeugs: 6 Boxermotor
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 2981 cm³
25. Hubraum: 6 Boxermotor
26. Kraftstoff: Benzin
26.1. Fahrzeug mit: mono fuel
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 283.00 kW bei 6500 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): kW
28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1.2. Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes:	
1. Gang	1. Gang
2. Gang	2. Gang
3. Gang	3. Gang
4. Gang	4. Gang
5. Gang	5. Gang
6. Gang	6. Gang
7. Gang	7. Gang
8. Gang	8. Gang

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 293 km/h

Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: Achse 1: 1595 mm
Achse 2: 1557 mm
35. Angebrachte Reifen/Radkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 245/35 ZR20 (91Y) / 8.5Jx20 ET53 / D / C1
Achse 2: 305/30 ZR21 (100Y) / 11.5Jx21 ET67 / D / C1

Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

Aufbau
38. Code des Aufbaus: AD Coupé
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 2, 1 links, 1 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 4
42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel: 92.00 dB(A) bei Motorendrehzahl: 3325 min⁻¹
Standgeräusch: 73.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V_{int}: 1680 kg
47.1.1. Prüfmasse: 189.4 N
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten: 1.85 N/(km/h)
47.1.3.0. f₀: 0.02227 N/(km/h)²
47.1.3.1. f₁:
47.1.3.2. f₂:
47.2. Fahrzyklus: 3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse (1/2/3a/3b): 0
47.2.2. Minimierungsfaktor (f_{ssc}): nein
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:

48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (Euro VI):
CO: 93.7 mg/km THC: 16.3 mg/km NMHC: 14.3 mg/km
NO_x: 11.7 mg/km THC + NO_x: mg/km NH₃: 0.10x10⁻¹¹ /km
Partikelmasse: 0.08 mg/km Partikelzahl: 60 mg/km Partikelzahl: 6.00x10⁻¹¹ /km
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): 60 mg/km Partikelzahl: 6.00x10⁻¹¹ /km
Volständige RDE-Fahrt: NO_x: 60 mg/km Partikelzahl: 6.00x10⁻¹¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NO_x:
CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1.1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend):

NEFZ-Werte	CO ₂ - Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	293 g/km	12.9 l/100 km
Außerorts:	169 g/km	7.4 l/100 km
Kombiniert:	215 g/km	9.4 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):
Prüffaktor (falls zutreffend):



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)







Bild 13 : Bordmappe, 2 Schlüssel und Serviceheft



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 21 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 23 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 24 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 25 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 26 : Kotflügel vorne links Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 27 : Kotflügel vorne links Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 28 : Sitzrückenlehne vorne rechts, Druckstelle



Bild 29 : Sitzrückenlehne vorne rechts, Druckstelle



Bild 30 : Seitenverkleidung hinten rechts, Druckstelle



Bild 31 : Seitenverkleidung hinten rechts, Druckstelle



Bild 32 : Zierleiste Armaturenbrett, verschrammt



Bild 33 : Zierleiste Armaturenbrett, verschrammt




Bild 34 : Zierleiste Armaturenbrett, verschrammt




Bild 35 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 36 : Innenraum verschmutzt




Bild 37 : Innenraum verschmutzt




Bild 38 : Mittelkonsole, verschrammt




Bild 39 : Mittelkonsole, verschrammt




Bild 40 : Vorderwagen Steinschlag



Bild 41 : Vorderwagen Steinschlag



Bild 42 : Vorderwagen Steinschlag



Bild 43 : Vorderwagen Steinschlag

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.07.2022	Letzte Zulassung	28.07.2022
Hersteller	PORSCHE	Typ / Verkaufsbez.	911 Carrera PDK
Aufbauart	Coupe	Türen	2
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WP0ZZZ99ZNS201185
HSN / TSN	0583 / ALE	Schlüssel-Nr.	10434435
Km-Stand abgelesen	44450	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	6 / Boxermotor
Leistung (kW)	283	Hubraum (ccm)	2981
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 R 20 91 Y	Yokohama / Advan Sport V107A RPB	S / O	4 mm
rechts	245 / 35 R 20 91 Y	Yokohama / Advan Sport V107A RPB	S / O	4 mm
2 links	305 / 30 R 21 104 Y	Yokohama / Advan Sport V107B RPB	S / O	5 mm
rechts	305 / 30 R 21 104 Y	Yokohama / Advan Sport V107B RPB	S / O	5 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com


Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 26.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzrückenlehne vorne rechts, Druckstelle, smart repair (Bild 28, 29)
2. Seitenverkleidung hinten rechts, Druckstelle, smart repair (Bild 30, 31)
3. Zierleiste Armaturenbrett, verschrammt, erneuern (Bild 32, 33, 34)
4. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15, 16, 17)
5. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 19, 20, 21, 22)
6. Kotflügel vorne links Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 26, 27)
7. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 18, 23, 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum verschmutzt, (Bild 36, 37)
Mittelkonsole, verschrammt, (Bild 38, 39)
Vorderwagen Steinschlag, (Bild 40, 41, 42, 43)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

(Bild 35)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweis