

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine 5-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	HD -AB 0926E	Fahrgestell-Nummer:	W1K3F8GB0PJ401673
Vertrags-Nummer:	39281084	Erstzulassung:	05.12.2022
Internes KZ:	15084607	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine 5-türig 1332 ccm 218 PS / 160KW Elektrisch 8-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine5-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Manuell		
Modelljahr:	2019		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1332
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	40
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	35
Max. Km/h:	235	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,600
Leergewicht (kg):	1680	zul. Gewicht (kg):	2155

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 39281084
Amtliches Kennzeichen: HD -AB 0926E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine5-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
27.02.2026	9059990747	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
24.10.2025	9059966564	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite Alufelge vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
24.10.2025	9059966284	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 39281084
Amtliches Kennzeichen: HD -AB 0926E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine 5-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K3F8GB0PJ401673

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	73.070 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-152 Tag(e)
Typ/Modell	A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine5-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Manuell	HU	
Fahrgestellnummer	W1K3F8GB0PJ401673	Leistung / Hubraum	160 kW / 1.332 ccm
Erstzulassung	05.12.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Braun- Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Sandstrahleffekt) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.
2	205/55 R17 95V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91W	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R17 91W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine 5-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Manuell	Laufleistung (abgelesen)	73.070 km
Fahrgestellnummer	W1K3F8GB0PJ401673	Erstzulassung	05.12.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft... auslegen / polieren




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K3F8GB0PJ401673

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	73,070 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	-152 Tag(e)
Type / Model	A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine 5-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Manuell		
Vehicle Identification number	W1K3F8GB0PJ401673	Power / Engine displacement	160 kW / 1,332 ccm
First registration	5 Dec 2022	Upholstery/Colour	Cloth / leather combination / Brown-Black
Last maintenance		Paintwork	Blue
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - Cover / polish
2	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
4	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
5	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Stone chips - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen with lane departure assistant (Sandstrahleffekt) - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95V	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.
2	205/55 R17 95V	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91W	Pirelli	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	o.k.
2	205/55 R17 91W	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					06/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	A-Klasse A 250 e DCT Schräghecklimousine5-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Manuell	Mileage (Read)	73,070 km
Vehicle Identification number	W1K3F8GB0PJ401673	First registration	5 Dec 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior




Figure 13: Interior



Figure 14: Interior




Figure 15: VIN




Figure 16: Documents




Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.




Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish




Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace