

**Resumen del
vehículo**

Matrícula: 7804LZL
FORMENT
OR 1.5
Marca / TSI 150
Modelo: DSG 5P

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
21/10/2024		MANTENIMIENTO	Revisión	MOGADEALER, S.L.



CUPRA Formentor

VIN	VSSZZZKMZNR050747
Primera matriculación	28/7/2022
Kilometraje del vehículo	21.085 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	5/6/2026 10:45:51	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Caldes de Malavella, Girona
------------------------	-------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CUPRA	Primera matriculación	28/7/2022
Modelo	Formentor	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VSSZZZKMZNR050747	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	7,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	7,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



3 | Consola central

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Spoiler Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Embell Puerta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar




15 | Rincón parachoques Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



18 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



19 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



20 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



21 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



22 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



23 | Neumático Tras Iz

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Aceptable



24 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



25 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Fotos comerciales

