



MAZDA Mazda2

Mazda2 1.5 e-Skyactiv G Center-Line Conv

VIN	JMZDJ6HC601481026
Primera matriculación	10/6/2024
Kilometraje del vehículo	58.700 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/8/2026 8:58:51	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MAZDA	Primera matriculación	10/6/2024
Modelo	Mazda2	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	JMZDJ6HC601481026	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Firestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Firestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Yokohama	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Yokohama	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Guarn Montante A IZ

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



2 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



10 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





4 | Moldura Parachoques Del

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Montante medio Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



17 | Techo

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



18 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



19 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



20 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



21 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA SCR - URGE

Fotos comerciales

