



KMHKR81CPNU088913

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	66,362 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	26,955 km
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Read from ZBI)	10/2027
Vehicle Identification number	KMHKR81CPNU088913	Power	76 kW
First registration	21 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	03/2026, 63,317 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel - Paint defect - Cover / polish
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
4	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/55 R19 105V	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46816624
Delivery date: 30 Jul 2026



Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46816624
Delivery date: 30 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	sufficient
Type / Model	IONIQ5	Mileage (Read)	66,362 km
Vehicle Identification number	KMHKR81CPNU088913	First registration	21 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Paint defect - Cover / polish



Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Paint defect - Cover / polish



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



KMHKR81CPNU088913

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	66.362 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	26.955 km
Typ/Modell	IONIQ5	HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2027
Fahrgestellnummer	KMHKR81CPNU088913	Leistung	76 kW
Erstzulassung	21.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	03/2026, 63.317 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Lackmangel - auslegen / polieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/55 R19 105V	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46816624
Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46816624
Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	IONIQ5	Laufleistung (abgelesen)	66.362 km
Fahrgestellnummer	KMHKR81CPNU088913	Erstzulassung	21.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Lackmangel - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott