

**Resumen del  
vehículo**

**Matrícula:** 5899MGT  
**Marca /** Ford /  
**Modelo:** RANG

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
29/04/2025	36192	MANTENIMIENTO	Revisión	BALEAR INVERSIONES Y EXPLOTACIONES
10/04/2024	17899	MANTENIMIENTO	Revisión	I.A.B. MENORCA ((FOR))



**FORD Ranger Pick Up Diesel**

VIN	6FPPXXMJ2PNB63364
Primera matriculación	12/5/2023
Kilometraje del vehículo	53.768 km

**DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección	1/6/2026 15:52:47	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Campa Fleet Center Valencia 2
------------------------	-------------------	---	--

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Marca	FORD	Primera matriculación	12/5/2023
Modelo	Ranger Pick Up Diesel	Tipo de carrocería	Pick-Up
VIN	6FPPXXMJ2PNB63364	Tipo de combustible	Diesel

**DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

**NEUMÁTICOS**

**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	10,0 mm	BF Goodrich	265/60 R 18 119 S	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	9,7 mm	BF Goodrich	265/60 R 18 119 S	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	9,3 mm	BF Goodrich	265/60 R 18 119 S	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	9,0 mm	BF Goodrich	265/60 R 18 119 S	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

**DAÑO**

**Exterior**



**1 | Moldura Parachoques Del**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**2 | Puerta Delant Iz**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**3 | Puerta Tras Iz**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



**4 | Panel Tras Iz**

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



**5 | Rincón parachoques Tras IZ**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**6 | Rincón parachoques Tras DR**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**7 | Puerta Tras Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




**8 | Puerta Delant Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




**9 | Aleta Del Dr**

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



**10 | Llanta Alu Del Iz**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



**11 | Llanta Alu Tras Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

