


dettagli veicolo

VIN	VR1URHPY3 SW020302	Data Immat.	31/03/2025	Colore esterno	Volo di Notte
Marca	DS	Targa		Contachilometri	22 737 km
Modello	DS 3 ÉTOILE HYBRID 136	Condition of the car	Conforme	Commenti	
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-		

Dettagli Ispezione

Ispezione loc. Pontecagnano - Stellantis















Elemento rimovibile

Documento tecnico

Pneumatici

Esterni

1		Componente	Moquette	2		Componente	Cerchio tornito
		Posizione	Anteriore			Posizione	Anteriore sinistro
		Danno	Sostituzione			Danno	Forfait Riparazione
		Commenti	-			Commenti	-

3		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio tornito</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Cerchio tornito	Posizione	Anteriore destro	Danno	Forfait Riparazione	Commenti	-	4		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio tornito</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Cerchio tornito	Posizione	Posteriore destro	Danno	Forfait Riparazione	Commenti	-
Componente	Cerchio tornito																				
Posizione	Anteriore destro																				
Danno	Forfait Riparazione																				
Commenti	-																				
Componente	Cerchio tornito																				
Posizione	Posteriore destro																				
Danno	Forfait Riparazione																				
Commenti	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cofano anteriore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Cofano anteriore	Posizione	-	Danno	Riga	Commenti	-	6		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Anteriore destro	Danno	Riga	Commenti	-
Componente	Cofano anteriore																				
Posizione	-																				
Danno	Riga																				
Commenti	-																				
Componente	Paraurti																				
Posizione	Anteriore destro																				
Danno	Riga																				
Commenti	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riga	Commenti	-	8		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riparazione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riparazione	Commenti	-
Componente	Paraurti																				
Posizione	Anteriore sinistro																				
Danno	Riga																				
Commenti	-																				
Componente	Porta																				
Posizione	Anteriore sinistro																				
Danno	Riparazione																				
Commenti	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>SR Riga</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	SR Riga	Commenti	-	10		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Accettabile</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Posteriore	Danno	Accettabile	Commenti	-
Componente	Parafango																				
Posizione	Posteriore sinistro																				
Danno	SR Riga																				
Commenti	-																				
Componente	Paraurti																				
Posizione	Posteriore																				
Danno	Accettabile																				
Commenti	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riparazione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Posteriore destro	Danno	Riparazione	Commenti	-	12		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>SR Riga</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore destro	Danno	SR Riga	Commenti	-
Componente	Parafango																				
Posizione	Posteriore destro																				
Danno	Riparazione																				
Commenti	-																				
Componente	Porta																				
Posizione	Posteriore destro																				
Danno	SR Riga																				
Commenti	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>SR Riga</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore destro	Danno	SR Riga	Commenti	-	14		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Altro Carrozzeria</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Accettabile</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Altro Carrozzeria	Posizione	-	Danno	Accettabile	Commenti	-
Componente	Porta																				
Posizione	Anteriore destro																				
Danno	SR Riga																				
Commenti	-																				
Componente	Altro Carrozzeria																				
Posizione	-																				
Danno	Accettabile																				
Commenti	-																				

Commenti

veicolo mal stoccato, sporco e si riserva da eventuali danni occulti

PneumaticoAS Good Year 215/55/18" V 5.0 Mm

PneumaticoPD Good Year 215/55/18" V 5.0 Mm

PneumaticoAD Good Year 215/55/18" V 5.0 Mm

PneumaticoPS Good Year 215/55/18" V 5.0 Mm