


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1RJB00171207242	TARGA	[REDACTED]	PERCORRENZA KM	71001	DATA IMMAT.	03/10/2023
LOCALITA	San Giovanni Teatino CH (CH)			DATA PERIZIA	11/05/2026		
MODELLO	CAPTUR		COLORE	Grigio Perla	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO	





DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	X
Libretto garanzia tagliandi	V
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	1/2
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Tessuto / scuro
Esterni puliti/accettabili	X
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/havi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRECARICATE
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	X
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Motrio	215/60/17	invernale	7 mm	
Pneumatico ant sx	Motrio	215/60/17	invernale	6 mm	
Pneumatico post dx	Motrio	215/60/17	invernale	6 mm	
Pneumatico post sx	Motrio	215/60/17	invernale	6 mm	
Ruota di scorta	Ruotino				

Dettaglio danni

Componente: #PRM# Paraurti ant. parte sup. P/sens.parch.

Lato:

Componente: Griglia paraurti ant. cromo

Lato:

Componente: #PRM# Cofano ant.

Lato:

Componente: #PRM# Fanale post. parte est. FEUAR2

Lato: SX

Componente: #PRM# Porta post. P/modanatura tipo 02

Lato: DX

NOTE PERITO Veicolo sporco: riserva di ulteriore verifica.

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura