

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002486512
Besichtigt am: 22.05.2026 10:56
Berichts-Nr: 10718376
FIN: WVGZZZA1ZPV616056



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	25.04.2023
Laufleistung:	34.014 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Kings Red Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Ceramique/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.000 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Lautsprecher	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4 Ganzjahresreifen 215/60 R 16	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
4 Leichtmetallräder "Chester" 6,5 J x 16	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
4 Türen	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
6-Gang-Schaltgetriebe	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber elektrisch
Anhängervorrichtung	Fertigungsablauf Standard
Anhängervorrichtung abnehmbar und abschließbar	Frontantrieb
App-Connect	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außen-Sound Standard	Fußgängererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Basis-Komfortausstattung	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Batterie 420A (70Ah)	Hinterachse "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel automatisch abblendend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Kältemittel R1234yf
Berganfahrassistent	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Betriebsspannung 12 V	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Bordwerkzeug	Komfortsitze vorn
Bremsbelagverschleißanzeige	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dachhimmel	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dachreling schwarz	Kurzheck
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung vorn	LED-Rückleuchten dunkelrot
Dekoreinlagen "Pewter matt" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	LED-Scheinwerfer
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

Leuchtwertenregulierung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionslenkrad in Leder	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Nicht Heissland	Radio "Composition"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notbremsassistent "Front Assist"	Rechtsverkehr
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Reifenkontrollanzeige
Ohne Aufkleber und Embleme	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schaltgetriebe MQ200_GA
Ohne Dynamic Drive Control	Schalthebelknauf in Leder
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen hinten
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Feuerlöscher	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Ladedose	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Ladekabel	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Lichtassistent	Stabilisator vorn
Ohne Navigationsgerät	Standard-Klimazonen
Ohne Nebelscheinwerfer	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromelementen
Ohne Sprachsteuerung	Telefonschnittstelle
Ohne Spurwechselassistent	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Stabilisator hinten	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Steckdose	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Trennwand	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz

Typprüfand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 16 95 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 95 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZPV616056

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(22.05.2026 10:56) Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt und voller Staub Schadenausweitung und Kostenausweitung möglich Siehe Gutachten

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10718376
vom: 02.06.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen