

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi 5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	H -VH 0247	Fahrgestell-Nummer:	W0VZT8EN6M1026576
Vertrags-Nummer:	12431078	Erstzulassung:	17.11.2021
Internes KZ:	14987449	Kilometer-Stand:	138242
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi 5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Onyx Schwarz Metallic Polsterung: Stoff Monita/Premium-Lederoptik, Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.949,58

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Stabilitätsprogramm	714,29
Metallic-Lackierung (Onyx Schwarz, Argon Silber, Licht Grau)	516,81
Onyx Schwarz Metallic	0,00
Satz Winterreifen ab Werk 225/55 R 17 Designräder	1.000,00
Stoff Monita/Premium-Lederoptik, Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 36.180,68

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.055,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.055,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	90 / 122	Hubraum:	1496
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	111
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,200	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	197	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,40
Leergewicht (kg):	1610	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12431078
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0247
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12431078
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0247
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.07.2022	22920	Inspektion und Wartung
14.10.2022	40391	Inspektion und Wartung
01.03.2023	55481	Inspektion und Wartung
01.03.2023	55481	Inspektion und Wartung
01.03.2023	55481	Wartungszusatzumfänge
01.03.2023	55481	Wartungszusatzumfänge
07.03.2023	55481	Wartungszusatzumfänge
07.03.2023	55481	Inspektion und Wartung
01.08.2023	70978	Wartungszusatzumfänge
01.08.2023	70978	Wartungszusatzumfänge
08.08.2023	70978	Wartungszusatzumfänge
05.12.2023	82020	Inspektion und Wartung
05.12.2023	82020	Inspektion und Wartung
05.12.2023	82020	Wartungszusatzumfänge
05.12.2023	82020	Wartungszusatzumfänge
12.12.2023	82020	Wartungszusatzumfänge
12.12.2023	82020	Inspektion und Wartung
15.05.2024	97436	Inspektion und Wartung
15.05.2024	97436	Wartungszusatzumfänge
15.05.2024	97436	Wartungszusatzumfänge
15.05.2024	97436	Bremsflüssigkeitswechsel
15.05.2024	97436	Bremsflüssigkeitswechsel
15.05.2024	97436	Inspektion und Wartung
22.05.2024	97436	Bremsflüssigkeitswechsel
22.05.2024	97436	Wartungszusatzumfänge
22.05.2024	97436	Inspektion und Wartung
21.11.2024	108674	Wartungszusatzumfänge
21.11.2024	108674	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.11.2024	108674	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.11.2024	108674	Wartungszusatzumfänge
21.11.2024	108674	Inspektion und Wartung
21.11.2024	108674	Inspektion und Wartung
27.11.2024	108674	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.11.2024	108674	Wartungszusatzumfänge
27.11.2024	108674	Inspektion und Wartung
02.07.2025	115941	Inspektion und Wartung
02.07.2025	115941	Wartungszusatzumfänge
02.07.2025	115941	Wartungszusatzumfänge
02.07.2025	115941	Inspektion und Wartung
09.07.2025	115941	Inspektion und Wartung
06.01.2026	124898	Wartungszusatzumfänge
23.06.2026	137349	Bremsflüssigkeitswechsel
23.06.2026	137349	Inspektion und Wartung
23.06.2026	137349	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	06.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	07.07.2026
Referenznummern	0031217115 - 0012431078

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	H-VH 247	Fzg.-Ident.-Nummer	W0VZT8EN6M1026576
Fabrikat	Opel	1. Zulassung	17.11.2021
Typ	Insignia 1.5d Elegance ST	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Onyx-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	138.243 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 90 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	225/55 R17 101V	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	225/55 R17 101V	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	225/55 R17 101V	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	225/55 R17 101V	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 23.06.2026 bei km 137.349.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ✓ | Anhängierzugvorrichtung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Stabilitätsprogramm | ✓ | Metallic-Lackierung (Onyx Schwarz, Argon Silber, Licht Grau) |
| ✓ | Onyx Schwarz Metallic | ✓ | Satz Winterreifen ab Werk 225/55 R 17 Designräder |
| ✓ | Stoff Monita/Premium-Lederoptik, Schwarz | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 13, Bild 14)

Dach

Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Seite links

Tür vorne links, verkratzt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 60, Bild 61, Bild 62)

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Seitenwand links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt (Bild 42, Bild 43, Bild 44)

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 53, Bild 54, Bild 55)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 63, Bild 64, Bild 65)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Heckklappe, beschädigt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 37, Bild 38)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) 1 x beiliegend, beschädigt (Bild 51, Bild 52)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 33)

Interieur

Sonnenblende rechts, beschädigt (Bild 58, Bild 59)

Schalthebel Knauf -Leder-, beschädigt (Bild 56, Bild 57)

Sonstiges

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 67 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 09.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen




Bild 14. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren




Bild 16. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage




Bild 17. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren




Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair




Bild 24. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 25. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 26. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 29. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 32. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 34. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 36. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 42. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 44. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 46. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 47. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 48. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen




Bild 50. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51. Radkappe(n), 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 52. Radkappe(n), 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 54. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 55. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 56. Schalthebel, Knauf -Leder-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57. Schalthebel, Knauf -Leder-, beschädigt, ersetzen



Bild 58. Sonnenblende, rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59. Sonnenblende, rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 60. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 62. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 63. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 64. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 65. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 66.

Fotoanlage



Bild 67.