



VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.3. Variante:

0.4. Version:

0.5. Handelsbezeichnung:

0.6. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.7. Kennung der ATCT-Familie:

0.8. Kennung der PEMS-Familie:

0.9. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.10. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.11. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.12. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.13. Fahrzeugklasse:

0.14. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.15. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

0.16. Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.17. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.18. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.19. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e13-2007/46*1167*34, erteilt am 2021-10-18

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-12-08

ppa.

Wolfsburg 2021-12-08

ppa.

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

V0541NASC

VORELNAS

DEU160 B 50792 R11 ZBT II wurde erstellt

LPW2811882021 001455 26067789

WVWZZZAAZND016695 HSN:0603

CMX0002700riginal

00433

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	sonstige CNG/LPG [m ³] / [L]
Innerorts	119	-----	5.2	-----
Außerorts	86	-----	3.8	-----
Kombiniert	98	-----	4.3	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): 0.0120

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): 0

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: -----

Gas (CNG/LPG) [g/km]: -----

Sonstige [g/km]: -----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	sonstige CNG/LPG [m ³] / [L]
Niedrig	142	-----	6.2	-----
Mittel	106	-----	4.7	-----
Hoch	101	-----	4.4	-----
Extra hoch	127	-----	5.6	-----
Kombiniert	117	-----	5.1	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

innerorts [km]: -----

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1433#N0.30: A2 max 1428#N0.35: alt. zu Pos35 mit abw. Werten z

u Pos49: #165/70 R14 81T #5 0JX14 ET35; #175/65 R14 82T #5 0JX14 ET35; #185/50 R16

81H#6, 0JX16 ET43; #185/55 R15 82H#5, 5JX15 ET41; #195/40 R17 81V#6, 5JX17 ET43; #

165/70 R14 81T M+S#5, 0JX14 ET35; #185/55 R15 82T M+S#5, 5JX15 ET41; #

1. Anzahl der Achsen/Räder:
2. / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
1, Achse 1

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:
nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2410
4.1. Achsabstand [mm]: 2410
5. Länge [mm]: 3600
6. Breite [mm]: 1643
7. Höhe [mm]: 1484

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 991
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1024

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1330
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]: 710 / 650

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]:
18.3. Zentralschleppanhängers [kg]:
18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DSG
22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: Benzin
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹]: 48.00 bei 5250

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ):
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
28.1.2. Gesamtübersetzung:

Handschaltung					
1	2	3	4	5	
3.643	1.955	1.211	0.920	0.764	
3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 163
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1412 / 1408
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 185/55 R15 82H / 5,5JX15 ET41 / B / C1
Achse 2: 185/55 R15 82H / 5,5JX15 ET41 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
38. Code des Aufbaus: AB
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / 1, 2, re. 2, h. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 4
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel: Standardgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 76.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00
Abgasnorm: EURO 6 AP

47. Parameter für die Emissionsmessung von Vind: 1085
47.1. Prüfmasse [kg]:
47.1.1. Querschnittsfläche [m²]:
47.1.2. Straßenlastkoeffizienten

47.1.3. f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0)	f_1 (47.1.3.1)	f_2 (47.1.3.2)
71.2	0.637	0.03015

47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH3 [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	226.7	22.7	21.0	9.6			2.3900	1.43E11
Gas								
andere								

Benzin/	CO	THC	NMHC	CH4	NOx	NH3 [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel								
Gas								
andere								

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:
Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Volständige RDE-Fahrt: 60.0
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Service fällig




Bild 15 : Sitzpolster und Bezug vorn links beschädigt



Bild 16 : Fußmatte vorn links beschädigt




Bild 17 : Tirefit abgelaufen



Bild 18 : Delle Tür hinten links



Bild 19 : Delle Kotflügel rechts




Bild 20 : Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 21 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 22 : Kratzer Felge vorn rechts



Bild 23 : Stoßfänger vorn zerkratzt




Bild 24 : Tierversbiss Antenne

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 390392
Hersteller VW
Model UP!
Variante DE - LimS5 1.0 EU6d, (Facelift 2) 2020 - 2023 1.0
Listenpreis 14.848,73
VIN WVVZZZAAZND016695
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen SHL VV103

Schadensfälle der int. Belegnummer: 390392

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023106677	04.06.2023	Fahrerseite Kotflügel vorne Frontschaden Stoßfänger vorne links	6.244,55

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Fahrprobe erfolgte lediglich auf dem Betriebsgelände.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.05.2022	Letzte Zulassung	05.05.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	up!	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAAZND016695	HSN / TSN	0603 / CMX
Schlüssel-Nr.	10021609	Km-Stand abgelesen	71914
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	48
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 55 R 15 82 H	Fulda / EcoControl HP	S / O	4 mm
rechts	185 / 55 R 15 82 H	Fulda / EcoControl HP	S / O	4 mm
2 links	185 / 55 R 15 82 H	Continental / EcoContact 5	S / O	6 mm
rechts	185 / 55 R 15 82 H	Continental / EcoContact 5	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
165 / 70 R 14 81 T	Fulda / Kristall Montero 3	W / O	7 mm
165 / 70 R 14 81 T	Fulda / Kristall Montero 3	W / O	7 mm
165 / 70 R 14 81 T	Fulda / Kristall Montero 3	W / O	7 mm
165 / 70 R 14 81 T	Fulda / Kristall Montero 3	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 0 km oder 3 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig, erneuern (Bild 14)
2. Sitzpolster und Bezug vorn links beschädigt, erneuern (Bild 15)
3. Fußmatte vorn links beschädigt, erneuern (Bild 16)
4. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 17)
5. Delle Tür hinten links, drücken (Bild 18)
6. Delle Kotflügel rechts, drücken (Bild 19)
7. Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
8. Kratzer Felge vorn rechts, smart repair (Bild 22)
9. Stoßfänger vorn zerkratzt, smart repair (Bild 23)
10. Tierverschleiß Antenne, erneuern (Bild 24)