



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	AP-NO 112E
Berichtsnummer :	000000924183-DE968		
Referenznummer:	31183219		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81FPPU170986	Laufleistung abgelesen:	52245 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2026 13:10 99086 Erfurt
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2026 / 05.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	4 - mäßig	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Kotflügel Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Lackabplatzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Frontspoiler	Kratzer	Lackieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Zierelement Heckklappe	Beschädigt	Erneuern
8.	Hu	Fällig	
9.	Wartung	Fällig	
10.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		
11.	Seitenschutzleiste li.hi.	Beschädigt	Smart Repair
12.	Radlaufblende re.vo.	Abschürfung	Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Kotflügel Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Frontspoiler
Kratzer - Lackieren



7. Zierelement Heckklappe
Beschädigt - Erneuern



11. Seitenschutzleiste li.hi.
Beschädigt - Smart Repair



11. Seitenschutzleiste li.hi.
Beschädigt - Smart Repair



12. Radlaufblende re.vo.
Abschürfung - Lackieren



12. Radlaufblende re.vo.
Abschürfung - Lackieren