

# Volkswagen

GOLF A8 PA (DA1) 2.0 TDI 110 KW (150 CV) AUTOMÁTICO DSG

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WVVZZZCD2SW023277



## Descripción

<b>Matrícula</b> 9986NBH	<b>Fecha de matriculación</b> 29/04/2025	<b>Kilometraje</b> 22796 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1968 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Diesel	<b>Numero de velocidades</b> 7	<b>Potencia Máxima</b> 110 KW

## Detalles del estado

<b>Localización de la Inspección</b> Hertz San Boi	<b>Fecha del encargo</b> 17/06/2026	<b>Fecha de peritación aprobada</b> 18/06/2026
---	--	---

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Problema de arranque del motor	✓ No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Spoiler / Delantero	Impacto	Reparar



003 Llanta / Delantero Derecho  
Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



004 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



005 Aleta / Trasero Izquierdo

Ralladura

Pintar



006 Llanta / Delantero Izquierdo  
Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



007 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



## Elementos faltantes

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                        |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga                     | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	INSA TURBO	225 / 45 / 17 /	5 mm
<b>Delantero Derecho</b>	INSA TURBO	225 / 45 / 17 /	5 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	INSA TURBO	225 / 45 / 17 /	6 mm
<b>Trasero Derecho</b>	INSA TURBO	225 / 45 / 17 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Fallante



Spoiler / Delantero / Impacto



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura