



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	KL	CBDNNAX0
	Version:	FD7SFD7GC0034BIML1CAD16
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA LEON
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37VWZ_A0_0387-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715V_KL_DNNA_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00108_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-CD_APW_D_AVAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right A-pillar, glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment, right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKLXRR070802
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-01-30

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*27 granted on 2023-10-17 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.


Martorell, 2024-01-30

Martorell, 2024-01-30

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKLXRR070802



CoC Version: 1

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m ³)	Others: (L)	
Low:	212	---	---	9.3	---	---	---
Medium:	158	---	---	7.0	---	---	---
High:	132	---	---	5.8	---	---	---
Extra High:	150	---	---	6.6	---	---	---
Combined:	155	---	---	6.8	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:		Electric range city [km]:	
----------------------	--	---------------------------	--

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+20 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems:

eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GY960253) ausgegeben. Landratsamt München

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1	28.1.	Gear	---
	Interconnection of powered axles:	---	28.1.2.	Gearbox ratios:	---
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated		Final drive ratio:	---
4.	Wheelbase[mm]:	2679	29.	Maximum speed [km/h]:	227
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679	30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1560 / 1526
5.	Length [mm]:	4398	35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:	---
6.	Width [mm]:	1799		Axle 1:	225/40 R18 92Y XL / 7.5JX18 ET46 / C / C1
7.	Height [mm]:	1442		Axle 2:	225/40 R18 92Y XL / 7.5JX18 ET46 / C / C1
13.	Mass in running order [kg]:	1471	36.	Trailer brake connections:	---
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1506	38.	Code for bodywork:	AC
16.	Technically permissible maximum masses:	---	40.	Colour of vehicle:	GREY
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1960	41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1060 / 950	42.	Number of seating positions (including the driver):	5
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3560	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	---	42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	---	46.	Sound level	---
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600		Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	75.00 / 3750
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	730		Drive-by [dB(A)]:	69.00
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :	---
21.	Engine code as marked on the engine:	DNN	47.1.1.	Test mass [kg]:	1583
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.1.2.	Frontal area [m ²]:	---
23.	Pure electric:	no	47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f ₀ [N] 137.8 47.1.3.1. f ₁ [N/(km/h)] 0.252 47.1.3.2. f ₂ : [N/(km/h) ²] 0.03428
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	---	47.2.	Driving cycle:	---
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line	47.2.1.	Driving cycle class:	3b
25.	Engine capacity [cm ³]:	1984	47.2.2.	Downscaling factor (f _{acc}):	---
26.	Fuel:	petrol	47.2.3.	Capped speed:	no
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP
26.2.	Type of dual fuel engine:	---	1.2.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	---
27.	Maximum power	---		Petrol / Diesel	CO 192.5 THC 23.0 NMHC 19.1 NO _x 13.9 THC + NO _x NH ₃ [ppm] Particulates 0.6200 Particles # 0.10E11
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	140.00 / 4200		LPG/CNG	---
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	---		Other	---
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	---	48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	---
			48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO _x [mg/km] Complete RDE trip: 60.0 Urban RDE trip: 60.0 Particles (number) with exponent (#/km) 6.00 E11 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür hinten rechts, mehrfach eingeblendet




Bild 14 : Tür hinten rechts, mehrfach eingeblendet



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 18 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 19 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 20 : LM Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt incl. kappe fehlt



Bild 21 : LM Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt incl. kappe fehlt



Bild 22 : LM Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt incl. kappe fehlt




Bild 23 : LM Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt



Bild 24 : LM Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt incl. kappe fehlt



Bild 25 : LM Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt



Bild 26 : LM Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt



Bild 27 : LM Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt



Bild 28 : LM Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt




Bild 29 : LM Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt




Bild 30 : Hagelschaden




Bild 31 : Hagelschaden




Bild 32 : Hagelschaden




Bild 33 : Hagelschaden



Bild 34 : Hagelschaden



Bild 35 : Hagelschaden



Bild 36 : Hagelschaden



Bild 37 : Hagelschaden




Bild 38 : Hagelschaden




Bild 39 : Hagelschaden




Bild 40 : Hagelschaden




Bild 41 : Hagelschaden




Bild 42 : Hagelschaden




Bild 43 : Hagelschaden



Bild 44 : Hagelschaden




Bild 45 : Hagelschaden




Bild 46 : Hagelschaden



Bild 47 : Hagelschaden




Bild 48 : Hagelschaden




Bild 49 : Hagelschaden




Bild 50 : Hagelschaden



Bild 51 : Hagelschaden



Bild 52 : Hagelschaden



Bild 53 : Hagelschaden

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6025392
Hersteller	Cupra
Model	León
Variante	DE - LimS5 2.0 TSI EU6d, OPF, 2022 - 2024 2.0 TSI
Listenpreis	35.134,45
VIN	VSSZZZKLXRR070802
Erstzulassungsdatum	1.6.2024
Kennzeichen	M Z7534

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6025392 29.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024111795	02.08.2024	Dach	2.921,05
2026108079	08.05.2026	Beifahrerseite Tür hinten Reifen/Felge links Reifen/Felge rechts Stoßfänger hinten	
2026108840	27.05.2026	Fahrzeug rundherum beschädigt	
2026109360	18.06.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	
2026110850	31.03.2026	Reifen/Felge links Reifen/Felge rechts Siehe Sonstiges	

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.06.2024	Letzte Zulassung	11.06.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 1.5 eTSI
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZKLXRR070802
HSN / TSN	7593 / ASQ	Schlüssel-Nr.	10640582
Km-Stand abgelesen	17901	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S / O	5 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S / O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung


Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Automatische Distanzregelung ACC, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremsleuchte, dritte, CUPRA CONNECT, CUPRA Drive Profile, CUPRA Pedalerie und Fußablage in silber/schwarz, Dachhimmel in schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernlichtassistent, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Gepäcktrennnetz, Getriebe: 7 Gang DSG, Handschuhfach, beleuchtet, Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Kontrasteile in Obsidian Black, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad, Leseleuchten vorne/hinten, Media System Plus mit 12,9" Display, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeits- und Ablenkungserkennung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Licht-und-Sicht-Paket, Paket: Voll-LED-Paket, Progressivlenkung, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5J x 18", "Garbi Dark Shadow", Räder: Tyre fit, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportsitze vorne in "Sharp Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System, Steckdose 230-V im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten, Variabler Gepäckraumboden, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 29.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service Nachweis,
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 17, 18, 19)
3. LM Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt incl. kappe fehlt, erneuern (Bild 20, 21, 22, 24)
4. LM Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 23, 25, 26)
5. LM Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 27, 28, 29)
6. Hagelschaden, instandsetzen (Bild 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)
7. Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 13, 14)
8. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15, 16)