

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5093NGW / WBA21GH0007U45071 / 7U45071

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.523

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5093NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5093NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl iz - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
14. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
23. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
24. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
25. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
26. Capó dl	-	SR Pintura

5093NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
28. Aleta dl dr	-	SR Carrocero
29. Piloto tr iz	-	PULIDO POLICARBONATO
30. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
31. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
32. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA