

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002488925
Besichtigt am: 12.06.2026 10:53
Berichts-Nr: 10800608
FIN: TMBJH7NPXN7034103

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	23.03.2022
Laufleistung:	79.082 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVING MODE SELECT"(Fahrprofilauswahl)	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"DRIVING MODE SELECT", ohne "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Berganfahrassistent
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Betriebserlaubnis Nachtrag
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Betriebsspannung 12 V
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Bordliteratur in Deutsch
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Bordwerkzeug
"Virtual Cockpit"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
12 Volt-Steckdose(n)	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2 Leseleuchten vorn	Chromrahmen um die Seitefenster
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2x USB vorne	DAB - Digitaler Radioempfang
3 Schlüssel	Dachreling, eloxiert
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dachspoiler
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Dämpfung hinten,Basis 1
7-Gang-Automatikgetriebe	Dämpfung vorn
8 Lautsprecher (passiv)	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drehstromgenerator 140 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Akustische Seitliche Fenster vorne ohne SunSet	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ambientelicht Ausführung 2	ECO-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Aufkleber/Schilder in deutsch	-
Außen-Sound Standard	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außenspiegel links, konvex	Elektrische Zusatzheizung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrer
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - Style	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

Halbleiter	Ohne alternativ-Antriebssystem
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne Anhängervorrichtung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne CD/DVD für Navigation
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Garagentoröffner
Komfort Plus	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfort Telefonie + Wireless Charging + drahtlose Verbindung mit Aussenantenne	Ohne Halter
Komfortsitze vorn	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitz
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffbehälter	Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/Verkehrszeichenerkennung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladeboden
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Müdigkeitserkennung
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Spurhalteassistent
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Matrix-Beam	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Uhr
Mittelkonsole	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Motorenstart Standard	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem "AMUNDSEN" mit Sprach-Bedienung + WLAN + Web Radio + "SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannen-Set
Nichtraucherausführung	Panorama Schiebedach PSD
Normal-Lackierung	Panorama Schiebedach PSD
Notrufsystem eCall+	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Ohne 2. Batterie	Preisstützung
Ohne Adapter	Radschrauben Standard
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausrüstung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Textilfußmatten "LOUNGE STEP"

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfand Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Warnleuchten (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel vorne links	Kratzer	Spotrepair
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
7	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.833,87
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.833,87

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	177,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	211,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	173,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	176,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	205,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NPXN7034103

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Motorhaube



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Spotrepair



5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10800608
vom: 15.06.2026

6 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen



7 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

