

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002557126
Besichtigt am: 13.07.2026 16:14
Berichts-Nr: 10992854
FIN: VSSZZK11SP000332



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ATL
Erstzulassungsdatum:	11.07.2024
Laufleistung:	30.042 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vapor-Grau
Farbe Dach:	Vapor-Grau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung**"Basis"**

"Unter Null": Sitzheizung vorn, beheiztes Lenkrad und Scheinwerfer- Reinigungsanl. m. beheiztem Waschwasser
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
 Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
 Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht
 Ambientelicht Ausführung 2
 Antenne nur für FM Empfang, Diversity
 Armaturentafel Standard
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse lackiert
 Batterie 320A (49Ah)
 Batterieladegerät (Ausf.3)
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch
 Bordwerkzeug
 Climatronic, FCKW-frei
 Cockpit Infotainment (Ausführung 2) (Gen2)
 Dämpfung hinten,Sportausführung
 Dämpfung vorn
 DC Batterieladung (Ausf. 2)
 DC/DC Wandler 3,0 KW
 Digitaler Radioempfang
 Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U
 Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
 Dynamiklenkung
 Einparkhilfe vorn und hinten
 Einton-Signalhorn
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektro-Motor Aggr.0EH.A
 Elektro-Motor Systemleistung 170KW Grundmotor ist: N06/N07/T1R/TB7/N22
 Embleme
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
 Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fertigungsablauf Standard
 Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
 Frontscheibe in Wärmeschutzglas
 Fußhebelwerk
 Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
 Getriebe Übersetzung 12,976
 Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
 Heckantrieb
 Hochvolt-Batterie 63 kWh (brutto)
 Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn (groß)
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Kurzheck Born
 Ladedose Combo 2 (EU)
 Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lautsprecher, vorn und hinten
 LED- Hauptscheinwerfer
 LED-SBBR-Leuchte
 Leichtmetallräder 7 1/2J x 19
 Linkslenker
 Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
 Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
 Mit Speedlimiter (LIM)
 Mit UNECE CS&SU
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelkonsole
 o.b.Abgas
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Armlehnen f.Vordersitze
 Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X	Sondersteuerung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Fußmatten	Sprachsteuerung
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Spurhalteassistent
Ohne Head-Up Display	Stabilisator hinten
Ohne Individualeinbau	Stabilisator vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Standard-Klimazonen
Ohne Kompensor	Stoßfänger Sport
Ohne Ladeboden	Supersportlenkrad, beheizbar
Ohne Ladekabel	Telefonvorbereitung für Handy
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Trommelbremsen hinten
Ohne Lichtassistent	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Typprüfland Deutschland
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Typzeichen und Firmenemblem
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Sonderspezifikationen	Vorbereitung Alcohol Interlock
Ohne Spurwechselassistent	Vorbereitung für Navigationssystem mit Media und Internet Paket
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Ohne Überführungsausrüstung	Wired & Wireless App-Connect
Ohne Zusatz-/Standheizung	Zellmodul L
Ohne zusätzliche Bereifung	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	
Pan-European-eCall	
Plattformgruppenklasse 1	
Premium-Ausstattung eBOOST	
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/50 R19 93T / EU (Polymerbeschichtung)	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezug in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Softwareverbund Ausführung 3 UN-ECE	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.067,37
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.555,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.622,37

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	194,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZK11SP000332

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links





Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

