

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002455032
Besichtigt am: 20.05.2026 13:07
Berichts-Nr: 10639345
FIN: WVGZZZCSZNY022457



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQN
Erstzulassungsdatum:	06.04.2022
Laufleistung:	34.589 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Rauchgrau Metallic
Farbe Dach:	Rauchgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	419 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Valencia" 6,5 J x 17 in Galvanograu	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4 Türen	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Einton-Signalhorn
6 Lautsprecher	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrerassistenzpaket inkl. "Park Assist"
Abgasendrohr zweiflutig	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 40 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung	Fensterheber elektrisch
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar	Fertigungsablauf Pamplona
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Batterie 320A (59Ah)	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsbegrenzer
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Handbremshebelgriff in Leder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	Instrumententafel geschäumt
Dämpfung hinten	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dekoreinlagen "Grey Anodized Matt" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kältemittel R1234yf
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung	Keine Aktionsausführung
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	Komfort-Paket "Launch"
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Drehstromgenerator 140 A	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Kurzheck	Radio
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
LED-Rückleuchten	Radstand
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Rechtsverkehr
Lendenwirbelstützen vorn	Regensensor
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Regionscode " ECE " für Radio
Leuchte im Fußraum vorn	Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Licht-und-Sicht-Paket	Reifenkontrollanzeige
Linkslenker	R-Line Ausstattung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rückfahrkamera "Rear View"
Mit Individualeinbau	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Schalthebelknauf in Leder
Modul Boden hinten Ausführung 3	Scheibenbremsen hinten
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionskamera	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Servolenkung
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Nicht Heissland	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Sport-Komfortsitze vorn
Notbremsassistent "Front Assist"	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spurwechselassistent "Side Assist"
Ohne 2. Batterie	Stabilisator vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Standard-Klimazonen
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne Differenzialsperre	Telefonschnittstelle
Ohne Dynamic Drive Control	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne ECO-Funktion	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Sprachsteuerung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Zusatz-/Standheizung	Tür und Seitenverkleidung
Ohne zusätzliche Bereifung	Typprüfand Deutschland
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Überhang hinten, mittel
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Pedale in Edelstahl gebürstet	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 15.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	182,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	190,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZNY022457

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10639345
vom: 20.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

Kommentar

Steinschlag mit Rissbildung



2 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

