

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002472734
Besichtigt am:	02.06.2026 13:05
Berichts-Nr:	10716147
FIN:	TMBEA6PJ0N4048585



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	02.06.2022
Laufleistung:	34.394 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Active Black
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Frontantrieb
2x USB vorne (typ C data)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
3. Kopfstützen hinten mitte	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4	Fußhebelwerk "Standard"
4 Lautsprecher vorn	Gepäckraumabdeckung, klappbar
4 Türen	Gepäckraumbeleuchtung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Abgaskonzept, EU6 AP	Halbleiter
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Handschuhfach Standard
Antenne nur für FM Empfang	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Heckspoiler
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Hinterachse "Standard"
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Ausströmer	Höhenverstellbarer Fahrersitz
Batterie 320A (49Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz, -Deutschland	Kältemittel R1234yf
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Brillen-Ablage/Halter	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
DAB - Digitaler Radioempfang	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dämpfung hinten	Kopfstützen vorn
Dämpfung vorn	Kraftstoffbehälter
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kühlerschutzgitter
Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Kurzheck
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
E-Call+	Lane Assist
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile	LED- Hauptscheinwerfer
--	Leergewichtsbereich 1
Einton-Signalhorn	Lenkrad
Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)	Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)	Leuchtweitenregulierung
Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-	Linkslenker
Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Mit Multifunktionskamera
Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch	Mittelkonsole
Fertigungsablauf Standard	
Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter	

Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Spurwechselassistent
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne Steckdose
Nicht Heissland	Ohne Trennwand
Nichtraucherausführung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Normal-Lackierung	Ohne Überführungsausrüstung
Normalsitze vorn	ohne USB im Innenspiegel
Ohne "drive select"	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne 2. Batterie	Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
Ohne Ablagekasten	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne Ablagenpaket/box	Ohne zus. Dichtungen außen
Ohne Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne Alu/Chrom-Paket	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Anhängavorrichtung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Pannen-Set
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Radio Swing 6,5"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radschrauben Standard
Ohne Dekor-Einlagen	Radstand
Ohne Dekorfolien/Embleme	Radvollblenden
Ohne ECO-Funktion	Rechtsverkehr
Ohne Einparkhilfe	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Remote Access 1 Jahr
Ohne Halter	Rücksitzbank/-lehne, insgesamt umlegbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	SBBR-Leuchte
Ohne Ladeboden	Schalthebelknopf/Griff Komfort
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Lichtassistent	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Mittelarmlehne vorn	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Navigationsgerät	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Nebelscheinwerfer	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Regenschirm(e)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Servolenkung
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Sitzheizung	Sitzbezüge in Gewebe
Ohne Sprachsteuerung	

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende
Speedlimiter
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.
Standard-Ausstattung
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Untere Dekor-Einlagen
Variante
Version Standard
Vorbereitung Dachlastträger
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
2	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren
9	Tür hinten links	Kratzer	Polieren
10	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren
11	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren
12	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Radkappe hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6PJ0N4048585

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



2 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair



4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



8 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren



9 - Tür hinten links - Kratzer - Polieren




10 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren



11 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren



12 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Fahrzeug allgemein verkratzt
-----------	------------------------------



3 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Radkappe hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

