

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDF6F9 RMA07740	Erstzulassung	05.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KR5433	Laufleistung	25 802 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad ✘

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen







Maxxis 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm

Maxxis 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm











Continental 225/75/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm

Continental 225/75/16 Ganzjahresreifen 7.0 mm


Außenschäden

2		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	3		Bauteil	Motorhaube
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
4		Bauteil	Stoßfänger	5		Bauteil	Nothilfekit Reserverad
		Position	Vorne			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schritzug Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schritzug Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Säule</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Säule	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Schritzug Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Säule																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Schweller																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür unterhalb	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür unterhalb																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Positionsleuchte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Positionsleuchte	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Entklebung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Entklebung	Position	-	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-
Bauteil	Positionsleuchte																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Entklebung																				
Position	-																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordmappe komplett</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordmappe komplett	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Bordmappe komplett									
Position	-									
Beschreibung	Fehlende Elemente									
Anmerkungen	-									

Sonstiges

16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.118,76€
--------------	-----------