



PORSCHE MACAN
MACAN

VIN	WP1ZZZ95ZNLB13780
Primera matriculación	3/8/2022
Kilometraje del vehículo	122.250 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	2/7/2026 8:42:29	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PORSCHE	Primera matriculación	3/8/2022
Modelo	MACAN	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WP1ZZZ95ZNLB13780	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,1 mm	Bridgestone	235/55 R 19 105 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,3 mm	Bridgestone	235/55 R 19 105 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,4 mm	Bridgestone	255/50 R 19 107 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,4 mm	Bridgestone	255/50 R 19 107 Y	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Volante

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación inteligente de cuero



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior




3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable




8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño

Rayado

Modo de reparación

Aceptable

Fotos comerciales

