

Standplatz: _____

02.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen: MO -EH 0120E Fahrgestell-Nummer: TMAJD812DNJ176216
 Vertrags-Nummer: 63177084 Erstzulassung: 23.06.2023
 Internes KZ: 15092076 Kilometer-Stand: 38298

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Dark Knight Mineraleffekt Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **35.588,24**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Dark Knight Mineraleffekt	0,00
Funktions-Paket	0,00
Hyundai Smart Sense+	0,00
KRELL Soundsystem	420,17
LED-Grilldesign-Paket	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Navigations-Paket	0,00
Stoff Schwarz	0,00
Trend-Paket	3.932,77

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **40.487,40**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **48.180,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.180,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 63177084
Amtliches Kennzeichen: MO -EH 0120E
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.01.2026	9059980099	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tankklappe Karosserie Fahrerseite Kratzer	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 63177084
Amtliches Kennzeichen: MO -EH 0120E
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MO-EH 120E
Berichtsnummer :	0000000925025-DE613		
Referenznummer:	31191944		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD812DNJ176216	Laufleistung abgelesen:	38298 km 12.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	23.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	35869 / 01.02.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	235/50/R19/103V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	235/50/R19/103V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	235/50/R19/103V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	235/50/R19/103V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	fs nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓



Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Wartung über 678 km überzogen.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung