

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	AH -ZK 0189	Fahrgestell-Nummer:	WF0YXXTTGYNR66042
Vertrags-Nummer:	99322079	Erstzulassung:	30.01.2023
Internes KZ:	15073910	Kilometer-Stand:	153762
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue96kW Trend AT Kastenwagen 4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automati

Lackierung: Blazer Blue

Polsterung: Stoff Ebony

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**36.770,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängervorrichtung, fest, 13-polige Steckdose, inkl. Anhängerstabilisierung (TSC)	590,00
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar	0,00
Blazer Blue	0,00
Ganzjahresreifen (wintertauglich)	275,00
Laderaumbeleuchtung LED	125,00
Raucher-Paket	30,00
Service Line-Paket	3.300,00
Sicht-Paket 2	370,00
Sitz-Paket 14	165,00
Stoff Ebony	0,00
Trennwand ohne Fenster	0,00
Trennwand ohne Fenster	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**41.625,00****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****49.533,75**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

49.533,75

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2106	zul. Gewicht (kg):	3200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99322079
Amtliches Kennzeichen: AH -ZK 0189
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
02.02.2026	9059979772	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
15.12.2025	9059973491	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
27.08.2025	9059957658	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99322079
Amtliches Kennzeichen: AH -ZK 0189
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
09.02.2024	53628	Inspektion und Wartung
09.02.2024	53628	Wartungszusatzumfänge
21.02.2025	104211	Inspektion und Wartung
21.02.2025	104211	Wartungszusatzumfänge
21.02.2025	104211	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	AH -ZK 0189
Berichtsnummer :	0000000925907-DE968		
Referenznummer:	31202459		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Custom Kasten (TTF)(2012->) 320 L1 Trend

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0YXXTTGYNR66042	Laufleistung abgelesen:	153762 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.01.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	17.06.2026 48683 Ahaus
Fahrzeugart:	Kleintransporter	Aufbauart:	Kastenwagen
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 96 kW (131 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Blazer-Blau
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2027 / 02.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	147070 / 09.04.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl
2. Achse - links / Zust.		/// 8.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 8.5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 6.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Keine Daten der Radsätze !

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Hecktür Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
6.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Hecktür Links
Kratzer - Smart Repair



1. Hecktür Links
Kratzer - Smart Repair



1. Hecktür Links
Kratzer - Smart Repair



1. Hecktür Links
Kratzer - Smart Repair



1. Hecktür Links
Kratzer - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



5. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair