

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002474638
Besichtigt am: 27.05.2026 13:45
Berichts-Nr: 10681974
FIN: WVVZZZ3CZPE046286

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CJR
Erstzulassungsdatum:	11.05.2023
Laufleistung:	61.205 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
3 Kopfstützen hinten
4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17 in Sterling-Silber lackiert
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
Abgasendrohr seitlich, hinten
Abgasnorm EU6 AP
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
AirStop®-Reifen 215/55 R 17
Aktivkohlebehälter (EVAP)
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT
Außen-Sound Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 520A (92Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
Berganfahrassistent
Betriebserlaubnis Nachtrag
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Bordwerkzeug und Wagenheber
Business
Chromleisten an den Seitenfenstern
Dachhimmel in Mistralgrau
Dachreling schwarz mit 2 Tragestäben silber eloxiert, mit Diebstahlschutz, in Stautasche beigelegt
Dämpfung vorn
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Diebstahlwarnanlage
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für FM-Empfang
Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Doppelton-Signalhorn
Drehstromgenerator 180 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Elektronische Differenzialsperre XDS
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fertigungsablauf Standard
Feuerlöscher
Frontantrieb
Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Fußgängererkennung
Fußhebelwerk "Standard"
Gepäcknetz
Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Gepäckraumboden teilbar, ohne Staufächer in der Reserveradmulde
Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Gepäckraumteiler-Paket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Halbleiter Restriktionen
Head-up-Display
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendend
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Kindersicherung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortsitze vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
Ladekantenschutz in Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Leuchte im Fußraum vorn
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
Modellpflege KW 45
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Garagentoröffner
Ohne Heckspoiler
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kindersitz
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Uhr
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
Progressivlenkung
Radio
Radschrauben Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

Radstand	Variante Grundausstattung
Rechtsverkehr	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Regensensor	Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Regionscode " ECE " für Radio	Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Verkehrszeichenerkennung
Reifendruck-Kontrollsystem	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
R-Line Sportpaket	Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Schalthebelknopf in Leder	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Scheibenbremsen hinten	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenbremsen vorn	Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten	
Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sportfahrwerk, Karosserie ca. 15 mm tiefergelegt	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Variant	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
7	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
8	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Innenraum	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
10	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.133,86
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 4.121,86
3	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.129,51
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.385,23

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	187,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	187,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	212,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE046286

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen





Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026


6 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen




7 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



8 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



9 - Innenraum - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



10 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Polieren









Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10681974
vom: 27.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

