

Voertuig gegevens					
Chassisnr.	WAUZZZGY0 MA003720	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	AUDI	Kenteken	2DTF140	Km stand	92 560 km
Model	A3 Sportback				

Inspectie gegevens					
Aankomstdatum	06-07-2026	Inspectienummer	7062786	Inspectiedatum	16-07-2026
Toewijzingsdatum	06-07-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires	Verwijderbare items	Documentenlijst
	Compressor / Hulpkit ☒	Map voor autopapieren ☒
	Vulling hulpkit ☒	Handleiding ☒
	Gevarendriehoek ☒	Verbanddoos ☒
	Hoedenplank ☒	Reservesleutel ☒
	Extra vloermat AR ☒	Sleutel ☒
	Extra vloermat AL ☒	gelijkvormigheidsattest ☒
	Extra vloermat VR ☒	Kentekenbewijs ☒
	Extra vloermat VL ☒	
	Brandblusser ☒	
	Veiligheidsvest ☒	

Banden	
Michelin 225/40/18 Y All seasons 5.0 mm	Michelin 225/40/18 Y All seasons 5.0 mm
Vredestein 225/40/18 Y All seasons 6.0 mm	Vredestein 225/40/18 Y All seasons 6.0 mm

Type					
1		Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Reparatietijd	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-
				Nettokosten	-

2		Onderdeel	Veiligheidsvest	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	5,00€
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	5,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	5,00€
3		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
4		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,20	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	165,00€	Brutokosten	233,00€
		Type	Kras	Spuittijd	0,80	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	68,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	233,00€
5		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	3,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	225,00€	Brutokosten	361,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	1,60	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	136,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	361,00€
6		Onderdeel	Vloerbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Verbrand	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
7		Onderdeel	Reiniging interieur	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	75,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	75,00€	Nettokosten	75,00€
8		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
9		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

10		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
11		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	2,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	150,00€	Brutokosten	269,00€
		Type	Kras	Spuittijd	1,40	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	119,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	269,00€
12		Onderdeel	Hemelbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Met gaten	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
13		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
14		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,80	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	210,00€	Brutokosten	269,50€
		Type	Kras	Spuittijd	0,70	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	59,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	269,50€
15		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	2.248,50€	Afschrijving	-	Nettoprijs	2.248,50€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	11,00	825,00€	-	-	825,00€
Spuitwerk	85,00€	4,50	382,50€	-	-	382,50€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	5,00€	-	-	5,00€
Vast bedrag	1.036,00€	-	-	1.036,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder

ansseau flore



18/07/2026 11:57