

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.5 TSI 85kW Essence Combi Kombi 5-türig 1498 ccm 116 PS / 85 KW
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -EU 0790	Fahrgestell-Nummer:	TMBJA8NX6SY053411
Vertrags-Nummer:	86209089	Erstzulassung:	07.10.2024
Internes KZ:	15199222	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.5 TSI 85kW Essence Combi Kombi 5-türig 1498 ccm 116 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.5 TSI 85kW Essence Combi Kombi5-türig 1498 ccm 116 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	85 / 116	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	124
durchschn. Verbr./100 Km:	5,400	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	203	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,50
Leergewicht (kg):	1370	zul. Gewicht (kg):	1860

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 86209089
Amtliches Kennzeichen: HD -EU 0790
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI 85kW Essence Combi Kombi5-türig 1498 ccm 116 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
24.06.2026	9060005151	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
04.06.2026	9060000323	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Türgriff vorne (aussen) Beifahrerseite	Nein	Nein
14.10.2025	9059964312	Eigenverschulden		Nein	Nein
01.10.2025	9059962402	Einbruch/Diebstahl	Dreieckfenster hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 86209089
Amtliches Kennzeichen: HD -EU 0790
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI 85kW Essence Combi Kombi5-türig 1498 ccm 116 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.10.2025	32294	Inspektion und Wartung
21.10.2025	32294	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJA8NX6SY053411

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	46.291 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	16.000 km
Typ/Modell	OCTAVIA	HU	
Fahrgestellnummer	TMBJA8NX6SY053411	Leistung	85 kW
Hubraum	1.498 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	07.10.2024	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Schweller rechts	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	205/60 R16 92H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	205/60 R16 92V	Goodyear	Sommerreifen	5	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Ohne Navigationsgerät
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	46.291 km
Fahrgestellnummer	TMBJA8NX6SY053411	Erstzulassung	07.10.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...
Smart Repair



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart
Repair




Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
Smart Repair



Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt /
verschürft - lackieren




Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe -
verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - erneuern




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBJA8NX6SY053411

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	46,291 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	16,000 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection	
Vehicle Identification number	TMBJA8NX6SY053411	Power	85 kW
Engine displacement	1,498 ccm	Cylinder	4
First registration	7 Oct 2024	Upholstery/Colour	Cloth / Black
Last maintenance		Paintwork	Blue
Fuel type	Petrol	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - Smart repair
2	Bonnet	Bonnet - Stone chips - Smart repair
3	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Paint
4	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Paint
5	Sill - right side	Sill - Deformed - Repair and paint
6	Trim / covers	Door trim - rear right side - Scratch(es) - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Vehicle glazing	Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91V	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	205/55 R17 91V	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 92H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.
2	205/60 R16 92H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Spare wheel	205/60 R16 92V	Goodyear	Summer tyres	5	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
No navigation unit
DAB radio

Comments

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46780427



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	OCTAVIA	Mileage (Read)	46,291 km
Vehicle Identification number	TMBJA8NX6SY053411	First registration	7 Oct 2024

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior




Figure 13: VIN



Figure 14: Documents



Figure 15: Mounted tyres



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #2: Bonnet: Bonnet - Stone chips - Smart repair



Damage #2: Bonnet: Bonnet - Stone chips - Smart repair



Damage #3: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Paint



Damage #3: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Paint



Damage #4: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Paint




Damage #4: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Paint



Damage #5: Sill - right side: Sill - Deformed - Repair and paint



Damage #5: Sill - right side: Sill - Deformed - Repair and paint



Damage #5: Sill - right side: Sill - Deformed - Repair and paint



Damage #6: Trim / covers: Door trim - rear right side - Scratch(es) - Replace



Damage #6: Trim / covers: Door trim - rear right side - Scratch(es)...
Replace




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #9: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace