



## Zustandsbericht

|                         |                            |                            |                   |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Kunde :</b>          | <b>Allane SE HCBE</b>      | <b>Amtl. Kennzeichen :</b> | <b>BGL-BB 130</b> |
| <b>Berichtsnummer :</b> | <b>0000000923866-DE968</b> |                            |                   |
| <b>Referenznummer:</b>  | <b>31189934</b>            |                            |                   |

### Fahrzeugdaten

#### Kia ProCeed (CD)(2018->) GT

|                          |                          |                                     |                                      |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | <b>U5YH6G17GNL055622</b> | Laufleistung abgelesen:             | <b>56057 km</b>                      |
| Erstzulassung / Baujahr: | <b>07.06.2022 / 2022</b> | Besichtigungsdatum/-ort:            | <b>08.06.2026 84478 Waldkraiburg</b> |
| Fahrzeugart:             | <b>PKW</b>               | Aufbauart:                          |                                      |
| Kraftstoff:              | <b>Superbenzin</b>       | Getriebe Art:                       | <b>automatic</b>                     |
| Navi.-Datenträger:       | <b>-</b>                 | Hubraum / Leistung:                 | <b>1591 ccm / 150 kW (204 PS)</b>    |
| Antriebsart:             | <b>Frontantrieb</b>      | Lackfarbe:                          | <b>Weiß</b>                          |
| Lackart:                 | <b>-</b>                 | Türen / Sitzplätze:                 | <b>5 / 5</b>                         |
| Anzahl Schlüssel:        | <b>2</b>                 | Nächste HU / AU:                    | <b>06.2027 / 06.2027</b>             |
| Polster Art:             | <b>Alcantara</b>         | Serviceheft verfügbar:              | <b>Ja</b>                            |
| Farbe Innenausstattung:  | <b>Schwarz</b>           | Serviceheft gepflegt:               | <b>-</b>                             |
| Raucherfahrzeug:         | <b>Nein</b>              | Letzter Service km / am:            | <b>55864 / 01.06.2026</b>            |
| Fahrzeug fahrbereit:     | <b>Ja</b>                | Vorgelegte Fahrzeug-<br>Unterlagen: | <b>ZB I (Fzg.Schein)</b>             |
| Zustand aussen:          | <b>2 - Gut</b>           | Zustand innen:                      | <b>2 - Gut</b>                       |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                        |                           |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Allwetterreifen</b> | <b>Aluminium original</b> |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Barum</b>           | <b>225/40/R18/-V 6 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Barum</b>           | <b>225/40/R18/-V 6 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Barum</b>           | <b>225/40/R18/-V 6 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Barum</b>           | <b>225/40/R18/-V 6 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b>  |                           |

| Serienausstattung  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbiegelicht</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Anzeige für Reifendruck im Display</li> <li>• Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display</li> <li>• Ausstattung GT</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide</li> <li>• Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)</li> <li>• Bi-LED-Scheinwerfer</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Bremsscheiben vorn (320 mm x 28mm)</li> <li>• Chromeinfassung Seitenfenster</li> <li>• Dachantenne im Haifischflossen-Design</li> <li>• Dachspoiler</li> <li>• Einparkhilfe hinten</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&amp;Go-Funktion</li> <li>• Aktives Bremslicht (ESS)</li> <li>• Antriebs-Schlupfregelung (TCS)</li> <li>• Audio-Navigationssystem KIA (10,25")</li> <li>• Auspuffanlage mit Klappensteuerung</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Unterschiedspiegel heizbar</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Bremssättel rot</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Dachhimmel schwarz</li> <li>• Diebstahl-Warnanlage</li> <li>• Einparkhilfe vorn</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)</li> </ul> |



- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenbeleuchtung Supervision
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 225/40 R18 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Track-Rot Metallic
- Soundsystem JBL Premium
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsellassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x18
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türgriffe innen Chrom-Optik</li> <li>• USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li> <li>• Wegfahrsperr</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|---|---|

### Sonderausstattung

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komfort-Paket</li> <li>• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlackierung White DeLuxe</li> </ul> |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht geprüft</b><br>Nicht geprüft  |
| <b>Hinweis:</b>                      |  |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |  |

### Unfallschadenprüfung

|  |  |
|--|--|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |  |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | -<br>-   |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |  |

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung




|                             |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✘ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✘ | <b>Sitzheizung:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✘ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✘ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b> | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
|---------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.   |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden   |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft   |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.  |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *   |

## Schaden

|    | <b>Karosserie außen</b>      |                 |                     |
|--|------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | <b>Bauteil</b>               | <b>Schaden</b>  | <b>Rep.-Art</b>     |
| 1.   | Seitenwand - Hinten - Links  | Kratzer         | Smart Repair        |
| 2.   | Seitenwand - Hinten - Links  | Steinschlag     | Smart Repair        |
| 3.   | Seitenwand - Hinten - Rechts | Steinschlag     | Smart Repair        |
| 4.   | Felge Vorne - Rechts         | Beschädigt      | Smart Repair        |
| 5.   | Schweller - Links            | Kratzer         | Smart Repair        |
| 6.   | Felge Hinten - Rechts        | Beschädigt      | Smart Repair        |
| 7.   | Tür Vorne - Links            | Verdellt        | Sanft Instandsetzen |
|  | <b>Karosserie innen</b>      |                 |                     |
|  | <b>Bauteil</b>               | <b>Schaden</b>  | <b>Rep.-Art</b>     |
| 8.   | Verkleidung                  | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur      |
|  | <b>Sonstiges</b>             |                 |                     |
|  | <b>Bauteil</b>               | <b>Schaden</b>  | <b>Rep.-Art</b>     |
| 9.   | Innenraum                    | Verschmutzt     | Reinigen            |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links  
Steinschlag - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Steinschlag - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



5. Schweller - Links  
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



7. Tür Vorne - Links  
Verdellt - Sanft Instandsetzen



8. Verkleidung  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Verkleidung  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Verkleidung  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



9. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



9. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**