


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS1 S1009910	Erstzulassung	28.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV7259	Laufleistung	40 165 km
Modell	ASTRAL ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 34379 Calden Frankenbach




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✘
Hutablage	✔

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Ersatzschlüssel	✘
Schlüssel	✔
Inspektion	✘

**Reifen**





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm


**Außenschäden**

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	4		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Hinten
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-



**DEKRA Automotive Solutions**

5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachreling</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Polieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachreling	Position	Rechts	Beschreibung	Polieren	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Dachreling																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Polieren																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ersatzschlüssel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ersatzschlüssel	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Ersatzschlüssel									
Position	-									
Beschreibung	Gebrauchsspur 2									
Anmerkungen	-									

**Sonstiges**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordwerkzeug</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordwerkzeug	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Bordwerkzeug									
Position	-									
Beschreibung	Gebrauchsspur 2									
Anmerkungen	-									
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion									
Position	-									
Beschreibung	Fehlende Elemente									
Anmerkungen	-									

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>350,00€</b>
---------------------	----------------