

## Fahrzeugdetails

|                      |                                      |                       |             |                      |                 |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXKFPHNSX S1007384                   | Erstzulassung         | 26.03.2025  | Außenfarbe           | Kristall Silber |
| Hersteller           | OPEL                                 | Kennzeichen           | M-RV6341    | Laufleistung         | 41 290 km       |
| Modell               | ASTRAL 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8 | Fahrzeugzustand       | Mit Schaden |                      |                 |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                            | Höhe Vorschaden netto | -           | Vorschaden kommentar |                 |

## Auftragsdaten

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Lagerplatz | 14669 Mosolf Etzin |
|------------|--------------------|




## Lose Teile

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✗ |
| Bordwerkzeug           | ✓ |
| Hutablage              | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|            |   |
|------------|---|
| Schlüssel  | ✓ |
| Inspektion | ✗ |

## Reifen

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 5.0 mm

## Außenschäden

2



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Bauteil      | Nothilfekit Reserverad |
| Position     | -                      |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2        |
| Anmerkungen  | -                      |

5



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Bauteil      | Stoßfänger      |
| Position     | Vorne           |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| Anmerkungen  | -               |

6



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bauteil      | Windschutzscheibe |
| Position     | -                 |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2   |
| Anmerkungen  | -                 |

7



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Bauteil      | Geräuschdämmung Motorhaube |
| Position     | -                          |
| Beschreibung | Ersetzen                   |
| Anmerkungen  | -                          |

8



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Bauteil      | Felge glanzgedreht 16" |
| Position     | Hinten links           |
| Beschreibung | Ersetzen               |
| Anmerkungen  | -                      |

9



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Bauteil      | Felge glanzgedreht 16" |
| Position     | Vorne rechts           |
| Beschreibung | Ersetzen               |
| Anmerkungen  | -                      |

### Innenschäden

4

A photograph showing the interior of a vehicle's glove compartment. The compartment is open, revealing a dark interior with a light-colored shelf. A small, dark, rectangular object, likely the service manual (Serviceheft), is visible on the shelf. The text 'Fehlende Elemente' (Missing Elements) is overlaid on the image, indicating that the manual is missing.

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bauteil      | Serviceheft       |
| Position     | -                 |
| Beschreibung | Fehlende Elemente |
| Anmerkungen  | -                 |

### Sonstiges

1



Bauteil

Inspektion

Position

-

Beschreibung

Fehlende Elemente

Anmerkungen

-

3



Bauteil

2. Inspektion

Position

-

Beschreibung

Fehlende Elemente

Anmerkungen

-

### Geschätzte Reparaturkosten

|              |           |
|--------------|-----------|
| Gesamt netto | 1.058,28€ |
|--------------|-----------|