

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 10/10/2022	Color	Gris Platinum
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	233 958 km
Modelo	3008 Active Pack BlueHDI 130 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección


Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico



Neumáticos



Michelin 215/65/17 V Verano 5.1 mm









Michelin 215/65/17 V Verano 5.0 mm

Michelin 215/65/17 V Verano 5.8 mm


Michelin 215/65/17 V Verano 6.0 mm

Daños externos


1		Elemento	Moldura de paragolpes	2		Elemento	Spoiler
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
		Daños	Roto			Daños	Roto
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Rejilla Paragolpes	4		Elemento	Placa matrícula
		Posición	Delantero Derecho			Posición	Delantero
		Daños	Abollado			Daños	Roto
		Comentarios	reajuste			Comentarios	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Capó	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Capó																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Parabrisas</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Parabrisas	Posición	-	Daños	Roto	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Parabrisas																				
Posición	-																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Base para portaobjetos</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Base para portaobjetos	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-
Elemento	Base para portaobjetos									
Posición	-									
Daños	Falta									
Comentarios	-									

Otros Daños

14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									

Comentarios

veh sucio
posible daño oculto parte delantera