

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm
110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6417	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMH066915
Vertrags-Nummer:	12277075	Erstzulassung:	17.03.2021
Internes KZ:	14775450	Kilometer-Stand:	116279
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW
Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Kirschrot Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.360,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Thomas Förschler	0,00
Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)	655,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten	325,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung	305,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	345,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Sortimo: Elektriker T6 lang	2.410,00
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Sortimo: Elektriker T6 lang	2.410,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **39.006,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **46.417,85**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.417,85

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	202
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,900	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1854	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12277075
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6417
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12277075
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6417
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
02.02.2023	33881	Inspektion und Wartung
09.05.2023	43485	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.05.2023	43485	TÜV/AU (MwSt-frei)
30.05.2023	47534	TÜV/AU (MwSt-frei)
17.07.2025	91892	HU-Überziehungsgebühr
17.07.2025	91892	TÜV/AU (MwSt-frei)
05.11.2025	97994	Inspektion und Wartung
05.11.2025	97994	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	03.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	70435 Stuttgart, Schützenbühlstr.12
Besichtigungsdatum	13.07.2026
Referenznummern	0031216705 - 0012277075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6417	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7H2MH066915
Fabrikat	VW	1. Zulassung	17.03.2021
Typ	Transporter 2,0 TDI lang Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	116.041 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16C 109/107 T	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16C 109/107 T	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107 T	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107 T	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105T	8 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105T	8 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	8 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	8 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 05.11.2025 bei km 97.994.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Anbei 2x Schlüssel für Abschließen der Sitzbank vorn rechts. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Aktuell montierte Sommerreifen (gemäß Ausstattung Winter und Sommerräder) in abweichender Dimension zu ZB1. Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Beiliegende Sommerräder mit 3x verschiedenen Hersteller.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Nutzer: Thomas Förschler | ✓ Anhängervorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung) |
| ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs | ✓ Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung |
| ✓ Kirschrot Uni | ✓ Komfort-Paket Plus |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" |
| ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✗ 1 Satz Winterkomplettträder über Sixt | ✓ Sortimo: Elektriker T6 lang |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Scheinwerfer links Halogen, beschädigt (Bild 43, Bild 44, Bild 45)

Motorhaube, Steinschlag (Bild 40, Bild 41, Bild 42)

Frontscheibe, Steinschlag (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Dach

Dach innen, verkratzt (Bild 29, Bild 30)

Seite links

Tür vorne links Kante, beschädigt (Bild 54, Bild 55)

Seitenwand links innen, verkratzt (Bild 31, Bild 32)

D- Säule links, verkratzt (Bild 25, Bild 26)

Seite rechts

Seitenwand rechts innen, verkratzt (Bild 33, Bild 34)

Tür vorne rechts Kante, beschädigt (Bild 56, Bild 57)

Spiegelgehäuse rechts Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 38, Bild 39)

A- Säule rechts, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

D- Säule rechts, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 46, Bild 47, Bild 48)

Heckklappe, verkratzt (Bild 49, Bild 50, Bild 51)

Heckklappe innen, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 21, Bild 22)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterreifen, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 52, Bild 53)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 12, Bild 13)

Sitz vorne rechts Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 14, Bild 15)

Trennwand, verkratzt, Gebrauchsspur

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 59 Fotos.

Wamboldt, Waldemar

Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 13. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen



Bild 14. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage




Bild 15. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen



Bild 16. Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen



Bild 20. Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Heckklappe, innen, verkratzt, lackieren



Bild 24. Heckklappe, innen, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. D- Säule links, verkratzt, lackieren



Bild 26. D- Säule links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. D- Säule rechts, verkratzt, lackieren



Bild 28. D- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Dach, innen, verkratzt, Smartrepair



Bild 30. Dach, innen, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Seitenwand links, innen, verkratzt, Spotlackieren




Bild 32. Seitenwand links, innen, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 33. Seitenwand rechts, innen, verkratzt, Spotlackieren



Bild 34. Seitenwand rechts, innen, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 35. A- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. A- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. A- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 40. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 42. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Scheinwerfer links Halogen, beschädigt, ersetzen



Bild 44. Scheinwerfer links Halogen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Scheinwerfer links Halogen, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 50. Heckklappe, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 52. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 53. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 54. Tür vorne links, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 55. Tür vorne links, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 56. Tür vorne rechts, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 57. Tür vorne rechts, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 58.

Fotoanlage



Bild 59.