


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPPHY3 S4107219	Erstzulassung	25.06.2025	Außenfarbe	Perl Blau/Voltaik Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-TK4225	Laufleistung	29 246 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin				
------------	--------------------	--	--	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen












Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR


Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR


Außenschäden

2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	Vorne	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Vorne	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckscheibe	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Hinten	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckscheibe																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Halterung Aufhängung Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-			
Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage												
Position	Hinten links												
Beschreibung	Ersetzen												
Anmerkungen	-												

Sonstiges

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-			
Bauteil	Inspektion												
Position	-												
Beschreibung	Fehlende Elemente												
Anmerkungen	-												

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.398,44€
---------------------	------------------