

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002478777
Besichtigt am:	19.05.2026 09:15
Berichts-Nr:	10698928
FIN:	WVGZZZE2ZPE071490

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLO
Erstzulassungsdatum:	13.05.2024
Laufleistung:	14.691 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	125 kW (170 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz / Schwarz / Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht

6+1 Lautsprecher

7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Komfort

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Design-Paket

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 125KW Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

e-Sound

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Emden

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19

Heckantrieb

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)

Infotainment-Paket

Innenspiegel automatisch abblendend

Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Pure
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radio "Ready 2 Discover"
Leergewichtsbereich Standard	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Rechtsverkehr
Linkslenker	Regensensor
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Regionscode " ECE " für Radio
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Reifenkontrollanzeige
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Rückfahrkamera "Rear View"
Müdigkeitserkennung	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Scheibenbremsen vorn
Navigationssystem "Discover Pro"	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
o.b.Abgas	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne Anhängervorrichtung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Fast Lane Modell	Softwareverbund Ausführung 11
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Sprachbedienung
Ohne Head-Up Display	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Stabilisator hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stabilisator vorn
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Standard-Klimazonen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Steuerung (werksintern)
Ohne Spurwechselassistent	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Trennwand	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne UNECE CS&SU	Trommelbremsen hinten
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Typprüfland Deutschland
Ohne Zusatz-/Standheizung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne zusätzliche Bereifung	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Verkehrszeichenerkennung
Plattformgruppenklasse 2	Vordersitze beheizbar
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Vordersitze mit Höheneinstellung
	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10698928
vom: 29.05.2026

Zellmodul A

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	1,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	1,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	1,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Nein**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
4	Dach	Chemische Verunreinigung	Polieren
5	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Polieren
6	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE071490

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(19.05.2026 09:15) Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, schadenweiterung und Mehrkosten möglich.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Alle Vier Reifen Verschlissen.



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



4 - Dach - Chemische Verunreinigung - Polieren



5 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Polieren



6 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen