


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002539943
Besichtigt am: 17.07.2026 11:49
Berichts-Nr: 11040030
FIN: VSSZZZKL7PR048463



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASL
Erstzulassungsdatum:	20.12.2023
Laufleistung:	70.044 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Kaltgrau - Kristallgrau-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Dekor-Einlagen für Konsole
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
18"-Reserverad als Notrad	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Digitaler Radioempfang
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Drei.-Automatikgurte vorn
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagen-Paket	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	Einparkhilfe
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Alarm	Einton-Signalhorn
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrische Anhängervorrichtung
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektrische Luftzusatzheizung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Armaturentafel Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fernlichtassistent
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer + 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	FPK-Medium
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Betriebsspannung 12 V	Frontantrieb
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, blank	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Basis 1	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Car2X
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne connect Paket 1
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Dekorfolien/Embleme
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kompensor Ausf. 1	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
Leichtmetallräder 7 1/2J x 17	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Linkslenker	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Stabilisator hinten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Netztrennwand	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normalsitze vorn	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne "drive select"	Preisnachlass-Paket
Ohne 2. Batterie	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radstand
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

Regionscode " ECE " für Radio	Variante Grundausstattung
Reifen 225/45 R17 91W	Wartungsintervallverlängerung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Reifendruckkontrolle	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Rückfahrkamera	Zierleisten blank
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Safe & Driving L (in Kombination mit Navigationssystem)	
SBBR-Leuchte in LED-Technik	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung	
Schubladen unter den Vordersitzen	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Gewebe	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator vorn	
Standardelektrik	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	
Top-Ausstattung XCELLENCE	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variables Ladebodenkonzept	
Variant/Avant LEON Sportstourer	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Karosserie	Kratzer	Polieren
4	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.435,15
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.435,15

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL7PR048463

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11040030
vom: 21.07.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Karosserie - Kratzer - Polieren

Kommentar

auslegen und polieren



4 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

Beklebung entfernen und Lackierung aufarbeiten.

