

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002442795
Besichtigt am:	09.06.2026 15:17
Berichts-Nr:	10763608
FIN:	VSSZZZ5F8P6542306

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	28.03.2023
Laufleistung:	90.299 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphitgrau
Farbe Dach:	Graphitgrau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Datenträger für EU, integriert
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/1, bearbeitet, kupferfarben	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Digitaler Radioempfang
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Drei.-Automatikgurte vorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen Grundmotor ist: TT6/T3W	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr zweiflutig	Dynamiklenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einton-Signalhorn
Allradantrieb	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrische Heckklappe
Angehobener Ladeboden hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängevorrichtung	Embleme
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell- /beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Grossdach-System
Dämpfung hinten	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
	Heckspoiler



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Alu/Chrom-Paket
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Handbremshebelgriff
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Überföhrungsausrüstung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
MPV	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Preisnachlass-Paket
Navigationsgerät-High	Privater Notruf
Nebelscheinwerfer	Radabdeckung Mitte
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Netztrennwand	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Schalthebelknopf Sport
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausrüstung
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servoschließung Heckklappe
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höhen-einstellbar
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Supersportlenkrad mit Bediensatelliten
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfamt Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausrüstung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	3,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Schalthebel	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	154,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F8P6542306

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen




2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763608
vom: 09.06.2026

6 - Schalthebel - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

