



WBA7K310607L13535

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	83,855 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	10,000 km
Type / Model	1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine 5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Vehicle Identification number	WBA7K310607L13535	Main inspection	
Power / Engine displacement			100 kW / 1,499 ccm
First registration	30 May 2022	Upholstery/Colour	Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wing mirror - left side	Cap - Scratch(es) - Paint
2	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
3	Door - rear right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
4	Interior	Rear shelf - Broken / torn - Replace
5	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - Loss in value
6	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Paint
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
8	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint
9	Bonnet	Bonnet (+ Steinschläge) - Scratch(es) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Side - left, Provided by user / customer, from 31 Jan 2024



Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear left side, Professionally carried out, Invoice of repair done Non-existent

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.
2	205/55 R16 91H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	o.k.
2	225/40 R18 92Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell	Mileage (Read)	83,855 km
Vehicle Identification number	WBA7K310607L13535	First registration	30 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior




Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN




Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wing mirror - left side: Cap - Scratch(es) - Paint



Damage #1: Wing mirror - left side: Cap - Scratch(es) - Paint



Damage #2: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Interior: Rear shelf - Broken / torn - Replace



Damage #4: Interior: Rear shelf - Broken / torn - Replace



Damage #4: Interior: Rear shelf - Broken / torn - Replace



Damage #4: Interior: Rear shelf - Broken / torn - Replace




Damage #5: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Paint




Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Paint



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Paint



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Paint




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Bonnet: Bonnet (+ Steinschläge) - Scratch(es) - Repair and paint




Damage #9: Bonnet: Bonnet (+ Steinschläge) - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Bonnet: Bonnet (+ Steinschläge) - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Bonnet: Bonnet (+ Steinschläge) - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Bonnet: Bonnet (+ Steinschläge) - Scratch(es) - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear left side



Repainting 1: Door - rear left side



WBA7K310607L13535

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	83.855 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	10.000 km
Typ/Modell	1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell	HU	
Fahrgestellnummer	WBA7K310607L13535	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	30.05.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Interieur	Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern
5	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Motorhaube	Motorhaube (+ Steinschläge) - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 31.01.2024



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	205/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	225/40 R18 92Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine 5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell	Laufleistung (abgelesen)	83.855 km
Fahrgestellnummer	WBA7K310607L13535	Erstzulassung	30.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren




Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt... verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (+ Steinschläge... Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (+ Steinschläge) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (+ Steinschläge... Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (+ Steinschläge) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (+ Steinschläge... Kratzer - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten links



Nachlackierung 1: Tür hinten links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine 5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	HD -SO 4001	Fahrgestell-Nummer:	WBA7K310607L13535
Vertrags-Nummer:	99754081	Erstzulassung:	30.05.2022
Internes KZ:	15053968	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine 5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	151
durchschn. Verbr./100 Km:	6,600	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	213	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,900
Leergewicht (kg):	1365	zul. Gewicht (kg):	1845

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99754081
Amtliches Kennzeichen: HD -SO 4001
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
05.05.2026	9059996538	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite	Nein	Nein
26.11.2024	9059991737	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite	Ja	Nein
16.09.2024	9059901626	Einbruch/Diebstahl	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
31.01.2024	9059877618	Fremdverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99754081
Amtliches Kennzeichen: HD -SO 4001
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer