

Standplatz: \_\_\_\_\_

06.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen: EMS-H 0193E      Fahrgestell-Nummer: KMHM341A8PA031889  
 Vertrags-Nummer: 32146083      Erstzulassung: 14.06.2023  
 Internes KZ: 15070558      Kilometer-Stand: 39352  
 Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

### Ausstattung:

#### HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine 4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Ultimate Red (metallic)      Polsterung: Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **45.378,15**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Metallic-Lackierung	554,62
Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz	0,00
TECHNIQ-Paket	2.605,04
Ultimate Red (metallic)	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **48.537,81**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **57.759,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.759,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	168 / 228	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1910	zul. Gewicht (kg):	2410

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 32146083  
**Amtliches Kennzeichen:** EMS-H 0193E  
**Übersicht erstellt am:** 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
16.04.2026	9059992689	Eigenverschulden		Nein	Nein
27.03.2026	9059989824	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 32146083  
**Amtliches Kennzeichen:** EMS-H 0193E  
**Übersicht erstellt am:** 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

-----  
*Datum*                      *Km-Stand*                      *Art der Wartung*  
-----

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>EMS-H 193E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000926023-DE613</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31193800</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHM341A8PA031889</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>39352 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>14.06.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 168 kW (228 PS)</b>
Antriebsart:	<b>-</b>	Lackfarbe:	<b>Ultimate Red Metallic / MET</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>4 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>06.2028 / 06.2028</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>30218 / 17.07.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/55/R18/98W 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/55/R18/98W 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/55/R18/98W 3 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/55/R18/98W 3 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler  
3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LC), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem  
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert (Hochglanz)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Berganfahrhilfe



- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten  
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion  
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontstufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum</li> <li>• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Service-System: Online Update OTA (Over The Air)</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitz vorn links elektr. verstellbar</li> <li>• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch</li> <li>• USB-Anschluss (Typ C, 2-fach)</li> <li>• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Vorheizsystem für Batterie</li> <li>• Wegfahrsperrung (elektronisch)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)</li> <li>• Service-System: Remote Services (Blue Link)</li> <li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung hinten</li> <li>• Smart-Key</li> <li>• Sonderlackierung Byte Blue Uni</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li> <li>• Techniq-Paket</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Verglasung Akustikglas</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage</li> </ul> |
|---|--|

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung				
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft ✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden ✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft ✗

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
4.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Frontspoiler	Abschürfung	Smart Repair



---

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links




Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Nachlackiert - Ohne Reparatur




2. Tür Hinten - Rechts  
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Rechts  
Nachlackiert - Ohne Reparatur



4. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



7. Frontspoiler  
Abschürfung - Smart Repair



7. Frontspoiler  
Abschürfung - Smart Repair



7. Frontspoiler  
Abschürfung - Smart Repair



7. Frontspoiler  
Abschürfung - Smart Repair