

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002438417
Besichtigt am: 11.05.2026 10:22
Berichts-Nr: 10583710
FIN: WVVZZZ3CZPE044075

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CON
Erstzulassungsdatum:	20.03.2023
Laufleistung:	96.170 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachreling silber eloxiert mit 2 Tragestäben silber eloxiert, mit Diebstahlschutz, in Stautasche beigelegt
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung vorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Bonneville", 8 J x 18, Volkswagen R	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Drehstromgenerator 140 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Ambientebeleuchtung 1-farbig	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektrische Luftzusatzheizung
Außen-Sound Standard	Elektronische Differenzialsperre XDS
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außenspiegel rechts, konvex	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Entfall Tire Mobility Set
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Batterie 420A (70Ah)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrprofilauswahl
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrprofilauswahl
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Berganfahrassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Betriebserlaubnis Nachtrag	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bonneville 8 J x 18, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/45 R 18 rollwiderstandsoptimiert	Fertigungsablauf Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Frontantrieb
Bordwerkzeug	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Business	Fußgängererkennung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Fußhebelwerk "Standard"
Dachhimmel in Titanschwarz	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Dachhimmel in Titanschwarz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

Gepäckraumauskleidung in Textil	Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
Gepäckraumboden teilbar, ohne Staufächer in der Reserveradmulde	Multifunktionskamera
Gepäckraumteiler-Paket	Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Head-up-Display	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung	Netztrennwand
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Nicht Heissland
Innenspiegel automatisch abblendend	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Normal-Lackierung
Kältemittel R1234yf	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Kategorie 0	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne 2. Batterie
Keine Aktionsausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersicherung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne CD/DVD für Navigation
Komfortsitze vorn	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Feuerlöscher
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Garagentoröffner
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Kindersitz
LED-Rückleuchten	Ohne Ladedose
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Ladekabel
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Spurwechselassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Überführungsausrüstung
Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Uhr
Modelljahreswechsel 2023 III	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modellpflege KW 45	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
	Ohne Zusatz-/Standheizung
	Ohne zusätzliche Bereifung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Verkehrszeichenerkennung
Progressivlenkung	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Radio	Vordersitze beheizbar
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Radstand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Rechtsverkehr	Wartungsintervallverlängerung
Regensensor	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifenkontrollanzeige	
R-Line Sportpaket	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	
Schalthebelknopf in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höhenstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sportfahrwerk, Karosserie ca. 15 mm tiefergelegt	
Sprachbedienung	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfstand Deutschland	
Variant	
Variante Grundausstattung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
5	Heckklappe	Delle(n)	Spotrepair
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radzierblende vorne links	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug: Ja

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	205,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	198,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	210,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	209,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	221,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE044075

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Heckklappe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren

Kommentar

lackschaden



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair




5 - Heckklappe - Delle(n) - Spotrepair



6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583710
vom: 11.05.2026

FEHLTEILE

1 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Ersetzen

