

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Vision Schräghecklimousine 5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MTK-SE 0081E	Fahrgestell-Nummer:	KNACD81DGM5454691
Vertrags-Nummer:	12909074	Erstzulassung:	17.03.2021
Internes KZ:	14802857	Kilometer-Stand:	134493
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Vision Schräghecklimousine 5-türig 1580 ccm 141PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: Schneeweiß

Polsterung: Stoff-Leder Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.915,97**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Navigations-Paket	1.336,13
Schneeweiß	0,00
Stoff-Leder Schwarz	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **32.252,10**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **38.380,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 38.380,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Vision Schräghecklimousine5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	104 / 141	Hubraum:	1580
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	43
Max. Km/h:	172	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,80
Leergewicht (kg):	1594	zul. Gewicht (kg):	2000

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12909074
Amtliches Kennzeichen: MTK-SE 0081E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Vision Schräghecklimousine5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
14.11.2025	9059968854	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
23.10.2025	9059965911	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12909074
Amtliches Kennzeichen: MTK-SE 0081E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Vision Schräghecklimousine 5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.03.2022	12969	Inspektion und Wartung
02.11.2022	28809	Inspektion und Wartung
31.05.2023	43860	Inspektion und Wartung
31.05.2023	43860	Bremsflüssigkeitswechsel
05.02.2024	59410	Inspektion und Wartung
09.04.2024	65456	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.04.2024	65456	TÜV/AU (MwSt-frei)
09.07.2024	74412	Inspektion und Wartung
20.01.2025	89430	Inspektion und Wartung
20.01.2025	89430	Bremsflüssigkeitswechsel
20.01.2025	89430	Wartungszusatzumfänge
16.06.2025	104509	Inspektion und Wartung
14.11.2025	118140	Wartungszusatzumfänge
14.11.2025	118140	Inspektion und Wartung
07.04.2026	131667	TÜV/AU (MwSt-frei)
07.04.2026	131667	Wartungszusatzumfänge
07.04.2026	131667	Inspektion und Wartung
14.04.2026	131667	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	06.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	36460 Krayenberggemeinde / Bad Salzu, Therminostraße
Besichtigungsdatum	21.07.2026
Referenznummern	0031217696 - 0012909074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	MTK-SE 81E	Fzg.-Ident.-Nummer	KNACD81DGM5454691
Fabrikat	Kia	1. Zulassung	17.03.2021
Typ	Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Vision	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Schnee-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	134.669 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	04/2028
Motorart	Reihenmotor / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.580 ccm / 77 KW

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/60 R16 92H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/60 R16 92H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/60 R16 92H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/60 R16 92H	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R16 92H	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R16 92H	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R16 92H	3 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R16 92H	3 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 07.04.2026 bei km 131.667.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

- ✓ Navigations-Paket
- ✓ Stoff-Leder Schwarz

- ✓ Schneeweiß
- ✓ Winterkomplettträder

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Seite links

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 27, Bild 28)

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 29, Bild 30)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Sonstiges

Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 32 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 23.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 17. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19. Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 20. Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 24. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31.



Bild 32.