

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 28/05/2024	Color	GRIS ACIER
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	18 661 km
Modelo	Nuevo C5 X PureTech 130 S&S EAT8 Plus	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓

Neumáticos



Daños externos

2		Elemento	Paragolpes	3		Elemento	Moldura de paragolpes
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
4		Daños	Rayadura	5		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
6		Elemento	Llantas especiales 19"	7		Elemento	Manecilla exterior de puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
		Elemento	Puerta			Elemento	Paragolpes
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-


DEKRA Automotive Solutions

8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 19"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 19"	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llantas especiales 19"																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Intermitente lateral</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Lateral Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Intermitente lateral	Posición	Lateral Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Carcasa de retrovisor</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Carcasa de retrovisor	Posición	Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Intermitente lateral																				
Posición	Lateral Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Carcasa de retrovisor																				
Posición	Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 19"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 19"	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-											
Elemento	Llantas especiales 19"																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

Daños internos

1		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Guarnecido de techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Guarnecido de techo	Posición	-	Daños	Abollado	Comentarios	-			
Elemento	Guarnecido de techo												
Posición	-												
Daños	Abollado												
Comentarios	-												
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Cuerpo de retrovisor</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Cuerpo de retrovisor	Posición	Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-			
Elemento	Cuerpo de retrovisor												
Posición	Derecho												
Daños	Rayadura												
Comentarios	-												

Otros Daños

14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-			
Elemento	Tiempo auxiliar												
Posición	-												
Daños	-												
Comentarios	-												