



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	NMS-BP 666
Berichtsnummer :	0000000919316-DE968		
Referenznummer:	31178581		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81BGNL017496	Laufleistung abgelesen:	46549 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	13.05.2026 24539 Neumünster
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	37013 / 14.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/65/R17/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/65/R17/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/65/R17/-V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/65/R17/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart: Frontantrieb • Anzeigeinstrumente Überwachung mit LCD Display 4,2 Zoll • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel grau • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion • Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA) • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Stauassistent • Fahrmodusschalter • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Fußmatten 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Frontscheibe geräuschkämmend • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)



- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstände 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.


Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Wartung fällig . Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Schweller - Links	Verdellt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Tür Vorne - Links	Verdellt	Sanft Instandsetzen

3.	Schweller - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
7.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
8.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
10.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
11.	Dach	Steinschlag	Smart Repair
12.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Verkleidung	Kratzer	Erneuern
14.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
15.	Reifen Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern
16.	Wartung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



1. Schweller - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Vorne - Links
Verdellt - Sanft Instandsetzen



1. Schweller - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



1. Schweller - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



3. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



7. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



7. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



7. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



10. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



11. Dach
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



13. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



13. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



13. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



13. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



15. Reifen Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern