

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5335NCV / WBA21EF0505353103 / 5353103

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.479

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5335NCV Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	YOKOHAMA	225/55/18	102	Y	-
DI	YOKOHAMA	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	YOKOHAMA	225/55/18	102	Y	-
TI	YOKOHAMA	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	02/03/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5335NCV COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
5335NCV COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR
2. Retrovisor iz - SHADOWLINE - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	-
11. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
12. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
13. Anagrama aleta dl dr	-	SIN ESPECIFICAR