

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	SK -MS 0725E	Fahrgestell-Nummer:	WBA31CG080CR49163
Vertrags-Nummer:	14160085	Erstzulassung:	17.01.2024
Internes KZ:	15131549	Kilometer-Stand:	168813
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: Schwarz Uni

Polsterung: Leder Dakota Schwarz Exklusivnaht/Keder Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 55.798,32

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" Leichtmetallräder W-Speiche	0,00
Ambientes Licht	0,00
Chrom Line Exterieur	0,00
Edelholzausführung Fineline Ridge	0,00
HIFI Lautsprechersystem	420,17
Instrumententafel in Sensatec schwarz	0,00
Leder Dakota	0,00
Leder Dakota Schwarz Exklusivnaht/Keder in Kontrast	0,00
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	226,89
M Dachhimmel anthrazit	336,13
Modellvariante Luxury Line	2.605,04
Reifenpannenset	50,42
Schwarz Uni	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Sonnenschutzverglasung	403,36
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	546,22
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 60.386,55**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 71.859,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 71.859,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	41
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	2035	zul. Gewicht (kg):	2610

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 14160085
Amtliches Kennzeichen: SK -MS 0725E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 14160085
Amtliches Kennzeichen: SK -MS 0725E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
01.02.2025	71562	Inspektion und Wartung
16.01.2026	139386	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	26.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	09212 Limbach-Oberfrohna, Kreuzeiche 8
Besichtigungsdatum	02.07.2026
Referenznummern	0031212135 - 0014160085

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	SK-MS 725E	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA31CG080CR49163
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	17.01.2024
Typ	530e xDrive Touring	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Schwarz - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	168.553 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	01/2027
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 135 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	245/45 R18 100Y	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	245/45 R18 100Y	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	245/45 R18 100Y	2 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	245/45 R18 100Y	2 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45 R18 100H M&S	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45 R18 100H M&S	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45 R18 100H M&S	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45 R18 100H M&S	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am 14.01.2026 bei km 139.382.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ 18" Leichtmetallräder W-Speiche | ✓ Ambientes Licht |
| ✓ Chrom Line Exterieur | ✓ Edelholzausführung Finline Ridge |
| ✓ HIFI Lautsprechersystem | ✓ Instrumententafel in Sensatec schwarz |
| ✓ Leder Dakota | ✓ Leder Dakota Schwarz Exklusivnaht/Keder in Kontrast |
| ✓ Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer | ✓ M Dachhimmel anthrazit |
| ✓ Modellvariante Luxury Line | ✓ Reifenpannenset |
| ✓ Schwarz Uni | ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| ✓ Sonnenschutzverglasung | ✓ Sportsitze für Fahrer und Beifahrer |
| ✓ Winterkomplettäder 4Fleet | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Motorhaube, Steinschlag (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Seite links

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Tür hinten links Einstieg, verkratzt (Bild 26, Bild 27)

Tür hinten links Einstiegsleiste, verkratzt (Bild 28, Bild 29)

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 32, Bild 33)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 20, Bild 21)

Heckklappe, beschädigt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt (Bild 12, Bild 13)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 25)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Reinsch, Samuel

Der Sachverständige, 03.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 13. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, lackieren



Bild 14. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 16. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 20. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren



Bild 22. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 26. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage




Bild 27. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 28. Tür hinten links, Einstiegsleiste, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Tür hinten links, Einstiegsleiste, verkratzt, ersetzen



Bild 30. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 32. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 34.

Fotoanlage



Bild 35.