


Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Fahrgestell-Nr. | VXEYDF6F2 RMA26114 | Erstzulassung | 28.11.2024 | Außenfarbe | Kaolin Weiß |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | M-LC5221 | Laufleistung | 40 012 km |
| Modell | MOVANO D CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | 0 € | Vorschaden kommentar | |

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




Lose Teile

| | |
|---------------------------|---|
| Reserverad | ✓ |
| Bordwerkzeug | ✓ |
| Wagenheber | ✓ |
| Bedienungsanleitung Radio | ✓ |


Fahrzeugdokumente / Schlüssel











Reifen




Außenschäden

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------------------|---|--|--------------|-----------------|
| 1 |  | Bauteil | Windschutzscheibe mit Kamera | 2 |  | Bauteil | Motorhaube |
| | | Position | - | | | Position | - |
| | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|---|----|---|---|---------|------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---|
| 3 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Stoßfänger | Position | Vorne | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - | 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür oben</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Heckklappe / Hecktür oben | Position | Links | Beschreibung | Kratzer | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Stoßfänger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Heckklappe / Hecktür oben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Kratzer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Heckklappe / Hecktür | Position | Rechts | Beschreibung | SR Delle | Anmerkungen | - | 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Kotflügelzierleiste | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Heckklappe / Hecktür | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | SR Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Kotflügelzierleiste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Zierleiste Seitenwand | Position | Seitlich rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - | 8 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Seitenwand unterhalb | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Zierleiste Seitenwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Seitlich rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Seitenwand unterhalb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Schweller | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - | 10 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Tür | Position | Seitlich rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Schweller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Tür | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Seitlich rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sonstiges

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|------------------|----------|---|--------------|------------|-------------|---|
| 11 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Lackvorbereitung | Position | - | Beschreibung | Lackierung | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Lackvorbereitung | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Lackierung | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | |

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **1.830,97€**