

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9820NGW / WBA41GN0605469965 / 5469965

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.356

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9820NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	28/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9820NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

9820NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Compresor aire	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
4. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
5. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
13. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Puerta dl iz	-	SR Pintura
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Portón tr	-	PULIR
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA