


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002452475
Besichtigt am: 05.06.2026 10:07
Berichts-Nr: 10737259
FIN: VSSZZZKJ6PR075331



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANR
Erstzulassungsdatum:	23.03.2023
Laufleistung:	38.314 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 Leseleuchten vorn	Diebstahlwarnanlage
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Drehstromgenerator 140 A
6 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr zweiflutig	Ebener Ladeboden hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 1	Embleme
Anpassungspaket: 18"-Räder, bearbeitet, Schwarz	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Besondere Innengeräuschkämpfung	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Bordliteratur in Deutsch	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordwerkzeug	Fußhebelwerk "Standard"
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Getönte Seitenscheiben
Dachreling, blank	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung vorn	Handbremshebelgriff in Leder
Datenträger für EU, integriert	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dekor-Einlagen	

Heckspoiler	Normalluftfilter
Hinterachse "Standard"	Normalsitze vorn
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anhängavorrichtung
Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn	Ohne Applikationen
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne besondere Farbausstattung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Sonderspezifikationen
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Individualeinbau	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modellbezeichnung, Entfall	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pan-European-eCall
MPV	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Preisnachlass-Paket
Navigationsgerät-High	Preisnachlass-Paket
Navigationssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 215/45 R18 89V
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalausführung	Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar	Wartungsintervallverlängerung
Safe & Driving XL (für Navigationssystem)	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
SBBR-Leuchte in LED-Technik	Winterpaket
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Zierleisten blank
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access mit SAFELOCK	
Schriftzugsatz in Grundaufführung	
Schubladen unter den Vordersitzen	
SEAT "Full LED"	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonder-Lackierung	
Sonderpreis	
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Stauassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Top-Sport-Ausstattung	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Tür und Seitenverkleidung	
Typrüfland Deutschland	
Überhang hinten, kurz	
Variante	
Version Standard plus	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Antenne	Beschädigt	Ersetzen
4	Karosserie	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ6PR075331

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10737259
vom: 05.06.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen



4 - Karosserie - Verschmutzt - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

