

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -VV 1409	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132041B085126
Vertrags-Nummer:	57129081	Erstzulassung:	23.05.2022
Internes KZ:	15049003	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	232	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1845	zul. Gewicht (kg):	2525

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57129081
Amtliches Kennzeichen: HD -VV 1409
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.01.2026	9059975368	Eigenverschulden	Reifen vorne Fahrerseite Reifen vorne Beifahrerseite Reifen hinten Fahrerseite Reifen hinten Beifahrerseite Alufelge hinten Fahrerseite Alufelge hinten Beifahrerseite Alufelge vorne Fahrerseite Alufelge vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
22.12.2025	9059974655	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
12.02.2025	9059924467	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Scheinwerfer Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57129081
Amtliches Kennzeichen: HD -VV 1409
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2132041B085126

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	92.245 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	54 Tag(e)
Typ/Modell	E 220 d	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W1K2132041B085126	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	23.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Reifensatz komplett (fehlen, beschädigt worden. laut Nutzer) - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Türkante - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - erneuern
8	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.07.2026
Protokollnummer: 46564296
Anlieferungsdatum: 16.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	E 220 d	Laufleistung (abgelesen)	92.245 km
Fahrgestellnummer	W1K2132041B085126	Erstzulassung	23.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.07.2026
Protokollnummer: 46564296
Anlieferungsdatum: 16.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges






Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Türkante - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Türkante - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2132041B085126

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	92,245 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	54 Tag(e)
Type / Model	E 220 d	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	W1K2132041B085126	Power / Engine displacement	147 kW / 1,993 ccm
First registration	23 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	Tyres - complete set (fehlen, beschädigt worden. laut Nutzer) - No deduction
2	Door - front right side	Door edge - dent(s) - Smooth repair work
3	Door - rear left side	Door - Scratched - Smart repair
4	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
6	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Trim / covers	Door trim - rear right side - Damaged - Replace
8	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
9	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - No deduction
2	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
4	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/55 R17 101V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46564296
Delivery date: 16 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	E 220 d	Mileage (Read)	92,245 km
Vehicle Identification number	W1K2132041B085126	First registration	23 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46564296
Delivery date: 16 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Door - front right side: Door edge - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Door - front right side: Door edge - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Door - rear left side: Door - Scratched - Smart repair




Damage #3: Door - rear left side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #3: Door - rear left side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #6: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Trim / covers: Door trim - rear right side - Damaged - Replace



Damage #7: Trim / covers: Door trim - rear right side - Damaged - Replace




Damage #7: Trim / covers: Door trim - rear right side - Damaged - Replace



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46564296
Delivery date: 16 Jul 2026



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint