

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung**Fahrzeug:** FORD Focus 1,0 EcoBoost Hybr 92kW ST-Line X Tur. AT Kombi 5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -TP 1667	Fahrgestell-Nummer:	WF0PXXGCHPPE82246
Vertrags-Nummer:	91163083	Erstzulassung:	31.05.2023
Internes KZ:	15080391	Kilometer-Stand:	55033
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**FORD Focus 1,0 EcoBoost Hybr 92kW ST-Line X Tur. AT Kombi 5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: Chrome Blue Metallic Polsterung: Stoff Anthrazit mit Ziernähten in Rot Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 31.596,64

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Chrome Blue Metallic	0,00
Easy-Parking-Paket	252,10
Fahrerassistenz-Paket II	672,27
Gepäckraumwendematte	63,03
Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung)	420,17
Lackierung Chrome Blue Metallic	546,22
Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum	168,07
Stoff Anthrazit mit Ziernähten in Rot	0,00
Winter-Paket	462,18

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 34.180,68**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.675,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.675,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Focus 1,0 EcoBoost Hybr 92kW ST-Line X Tur. AT Kombi5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	92 / 125	Hubraum:	999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	149
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,600	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,40
Leergewicht (kg):	1451	zul. Gewicht (kg):	2005

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 91163083
Amtliches Kennzeichen: M -TP 1667
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,0 EcoBoost Hybr 92kW ST-Line X Tur. AT Kombi5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 91163083
Amtliches Kennzeichen: M -TP 1667
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,0 EcoBoost Hybr 92kW ST-Line X Tur. AT Kombi5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	08.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85283 Wolnzach, Feierabendmühle 2
Besichtigungsdatum	14.07.2026
Referenznummern	0031219000 - 0091163083

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-TP 1667	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0PXXGCHPPE82246
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	31.05.2023
Typ	Focus 1,0 EcoBoost Hybrid ST Line	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Chrome Blue-Blau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	55.033 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	05/2028
Motorart	Reihenmotor / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	999 ccm / 92 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/50 R17 95V	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/50 R17 95V	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/50 R17 95V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/50 R17 95V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/50 R17 93V	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/50 R17 93V	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/50 R17 93V	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/50 R17 93V	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 10.02.2025 bei km 30.129.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Beiliegend: 4x Winterreifen auf Leichtmetallfelgen. Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| ✓ | Chrome Blue Metallic | ✓ | Easy-Parking-Paket |
| ✓ | Fahrerassistenz-Paket II | ✓ | Gepäckraumwendematte |
| ✓ | Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung) | ✓ | Lackierung Chrome Blue Metallic |
| ✓ | Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum | ✓ | Stoff Anthrazit mit Ziernähten in Rot |
| ✓ | Winter-Paket | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Reifen vorne links, beschädigt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Schlüssel/Schließanl.

Hauptschlüssel Batterie, entladen (Bild 19, Bild 20)

Ohne Zuordnung

Tür vorne rechts - Kantenschutz, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Berlage, Rudolf

Der Sachverständige, 15.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Reifen, vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Reifen, vorne links, beschädigt, ersetzen




Bild 16. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen



Bild 20. Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne rechts - Kantenschutz, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Tür vorne rechts - Kantenschutz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne rechts - Kantenschutz, beschädigt, ersetzen



Bild 24.