



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 320d Touring Automatik Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	150
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,700	Tankinhalt:	59
Max. Km/h:	229	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,200
Leergewicht (kg):	1740	zul. Gewicht (kg):	2230

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 31647086  
**Amtliches Kennzeichen:** ES -CC 4433  
**Übersicht erstellt am:** 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 3er-Reihe 320d Touring Automatik Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
18.03.2025	9059932284	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** 31647086  
**Amtliches Kennzeichen:** ES -CC 4433  
**Übersicht erstellt am:** 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

### **BMW 3er-Reihe 320d Touring Automatik Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<b>Datum</b>	<b>Km-Stand</b>	<b>Art der Wartung</b>
15.08.2024	25766	Wartungszusatzumfänge
15.08.2024	25766	Inspektion und Wartung
29.11.2024	49254	Inspektion und Wartung
29.11.2024	49254	Wartungszusatzumfänge
28.02.2025	71309	Inspektion und Wartung
28.02.2025	71309	Wartungszusatzumfänge
26.05.2025	93446	Inspektion und Wartung
26.05.2025	93446	Wartungszusatzumfänge
15.08.2025	114443	Wartungszusatzumfänge
15.08.2025	114443	Inspektion und Wartung
11.11.2025	135090	Wartungszusatzumfänge
03.02.2026	154964	Wartungszusatzumfänge
22.04.2026	174043	Wartungszusatzumfänge

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>ES-CC 4433</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000921471-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31191518</b>		

### Fahrzeugdaten

#### BMW 3 Touring (G21N)(07.2022->) 320 d

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WBA21FZ030FS91681</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>178513 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>04.10.2024 / 2024</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>27.05.2026 08:49 89077 Ulm</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombi</b>
Kraftstoff:	<b>Diesel</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1995 ccm / 140 kW (190 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>SCHWARZ II</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>04.2027 / 04.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>174043 / 22.04.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/50/R17/-V 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/50/R17/-V 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/50/R17/-V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/50/R17/-V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Generator 180 A
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurlinien Quarz-Silber matt genarbt
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Kontrolle
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kältemittel R 1234 YF
- Licht- und Regensensor
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Glaubenssicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport / Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 778)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter



- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag hinten
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Warndreieck
- Widescreen-Display
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Spiegel-Paket
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate
- Wärmeschutzverglasung getönt

### Sonderausstattung

- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant  
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitsbegrenzung-Anzeige, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	-
	-

**Bestehender Unfallschaden:** **Nicht festgestellt**  
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

**Hinweis:**

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

 <b>Karosserie außen</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag	Lackieren
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag	Lackieren
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
10.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube  
Steinschlag - Lackieren



3. Kotflügel Vorne - Links  
Steinschlag - Lackieren



3. Kotflügel Vorne - Links  
Steinschlag - Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts  
Steinschlag - Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts  
Steinschlag - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Hinten - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Hinten - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Hinten - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Tür Vorne - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



10. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur